

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz


Dipl.-Ing.
Markus Numberger

Im Heppächer 6
73728 Esslingen am Neckar

0711 - 82 09 52 4
0176 - 29 00 20 73

bbd.numberger@gmx.de
www.bbd-numberger.de

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Tätigkeitsfelder

BAUAUFNAHMEN

Im Vorfeld einer jeden Sanierungs- oder Instandsetzungsmaßnahme ist stets eine genaue Kenntnis über das Gebäude einzuholen. Dazu ist als erster Schritt eine Bauaufnahme unerlässlich. Je nach Bedarf von einem schematischen Aufmaß (Genauigkeitsstufe I) bis hin zum verformungsgetreuen Aufmaß mit detaillierter Darstellung (Genauigkeitsstufe IV). Als Ergebnis entstehen digitale CAD-Pläne.

GEFÜGEKUNDLICHE UNTERSUCHUNGEN

Bevor Eingriffe in historische Bausubstanz stattfinden können, muss das vorhandene Baugesfüge auf seinen konstruktiven Aufbau hin untersucht und dokumentiert werden. Ohne genaue Kenntnisse des Gefüges können bei einer Sanierung folgenschwere Fehler entstehen, die häufig genug nur unter höchstem Aufwand wieder behoben werden können.

ARCHIVALISCHE FORSCHUNGEN

Viele Fragen zur Bau- und Nutzungsgeschichte eines Gebäudes können ohne jeden Eingriff in die überlieferte Bausubstanz bereits durch die Auswertung von historischen Schrift- und Bildquellen beantwortet werden. Daher sollte jeder Gebäudeuntersuchung eine Zusammenstellung und Auswertung des historischen Quellenmaterials vorangehen.

DENDROCHRONOLOGISCHE DATIERUNGEN

Das Fälldatum hölzerner Bauteile an historischen Gebäuden lässt sich mittels der Jahrringanalyse zumeist auf das Jahr genau datieren. Somit erhält man relativ schnell das exakte Baujahr eines Gebäudes oder es besteht die Möglichkeit, mehrere Bauphasen und somit die Entwicklungsgeschichte eines Gebäudes deutlich zu machen.

STÄDTEBAULICHE ANALYSEN

Im Rahmen vorbereitender Untersuchungen bei Stadt-sanierungsmaßnahmen entsteht häufig die Notwendigkeit eine detaillierte Ortsanalyse mit umfangreicher Untersuchung von Bausubstanz und Stadtstruktur zu erarbeiten. Dabei werden sowohl die Stadtbaugeschichte dargestellt und bewertet als auch Aussagen zu einzelnen Gebäuden und deren Zustand und Charakteristik getroffen. Eine Kartierung mittels Geoinformationssystem (GIS) ist problemlos möglich.

DOKUMENTATIONEN UND PRÄSENTATIONEN

Raumdokumentationen (Raumbücher) werden so angelegt, dass sie im Rahmen einer umfassenden Untersuchungssystematik zusammen mit den Befundblättern anderer Disziplinen, wie beispielsweise von Statikern, Restauratoren und Bauphysikern verwendet werden können. Darüber hinaus können sowohl vor Beginn von Sanierungsarbeiten als auch baubegleitende Fotodokumentationen, Fotomontagen sowie Präsentationen aller Art erstellt werden.

SCHADENSUNTERSUCHUNGEN AN METALLOBJEKTEN


Viele stählerne Ingenieurbauten des 19. und 20. Jahrhunderts müssen allzuoft aus Unkenntnis neuen Bauten weichen. Dabei ist oftmals aufgrund der hohen Qualität historischer Stahlbauten eine wirtschaftliche Sanierung möglich. In Zusammenarbeit mit Restauratoren entstehen Schadenskartierungen und Instandsetzungskonzepte.

ARCHITEKTENLEISTUNGEN

Für denkmalgeschützte Objekte werden denkmalgerechte Nutzungs- und Sanierungskonzepte sowie Entwurfsplanungen bis zur Baugesuchsreife erarbeitet. Leistungsverzeichnisse und Kostenschätzungen zu einzelnen Gewerken können erstellt werden. Beratungen zu finanziellen Fördermöglichkeiten über öffentliche Zuschüsse sind ebenso möglich.

UND VIELES MEHR RUND UM DENKMALPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ

**Büro für
Bauforschung und
Denkmalschutz**



Referenzliste

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2002:



Bad Wimpfen
Wormser Hof - Kernbau um 1200, Umbauten 16., 18. und 20. Jh.
Altbaudokumentation
Baugeschichte, Bauaufnahme, Raumbuch (Diplomarbeit)



Bad Wimpfen
Ritterstiftkirche - 1269 (a)
Eintragungsgutachten
Gutachten zur Anerkennung als Kulturdenkmal von Nationaler Bedeutung



Adelberg
Kloster
Denkmalpflegerischer Fachplan
Bewertung der denkmalpflegerischen Interessen (Mitarbeit)

2003:



Esslingen am Neckar
Mittelalterliches Wohngebäude - 13. Jh.
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme (Mitarbeit)



Tübingen
Observatorium - um 1814
Bauhistorische Untersuchung
Photogrammetrische Bauaufnahme (Mitarbeit)




Ellwangen
Tag des offenen Denkmals
Ausstellungskonzept und -gestaltung
Denkmalpflegerischer Fachplan der Stadt Ellwangen



Heilbronn - Horkheim
Orts- und Hausgeschichte
Archivalische Forschungen

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2004:



Heilbronn - Talheim
Zehnthaus - 1606 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen



Esslingen am Neckar
ehemaliges Klarissenkloster
Bauhistorische Untersuchung
Baufaufnahme des Dachstuhl - 1489 (d) (Mitarbeit)



Beuren
Kleinbauernhaus - 1594 (d)
Haus- und Besitzgeschichte
Archivalische Forschungen



Königsbronn
Kloster - Pfistereigebäude
Sanierungsvorbereitungen
Denkmalpflegerischer Bindungsplan



Forchtenberg
Wohngebäude - 1491 (d), 1599 (i) und 1679 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Baugeschichte, Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Kernstadt
Transkription des Brandversicherungskatasters von 1804




Kirchberg an der Murr
ehemalige Stiftskelter - 1592 (d, i)
Bauhistorische Untersuchung
Baugeschichte, Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Beutau-Vorstadt
Denkmalpflegerische Aufarbeitung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2005:



Stuttgart
Villa Berg
Archivalische Forschungen
zum Nachkriegs-Wiederaufbau



Esslingen am Neckar
Ebershaldenfriedhof
Transkription der Beerdigungsregister des 19. Jh.



Lauda-Königshofen - Oberlauda
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Eppingen
Tagelöhnerhaus - 1703 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung



Metzingen
Wohnhaus - 1551 (d)
Dendrochronologische Datierung



Lauda-Königshofen - Heckfeld
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung




Metzingen
Wohnhaus - 1621 (d)
Dendrochronologische Datierung



Metzingen
Wohnhaus - 1685 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2005:



Laudenbach
Fachwerkwohnhaus - 17. Jh.
Sanierungsvorbereitung
Fotomontage



Bad Wimpfen
Ehrenberghaus - 1451 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Baufaufnahme



Aichtal - Grötzingen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Oberlenningen
Hofanlage - Wohnhaus und Zehntscheune - 1713/15 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne




Möckmühl - Züttlingen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Königsbronn
Kloster - Langes Haus - 1572/73 (i)
Bauhistorische Untersuchung
Baufaufnahme, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2006:



Waiblingen
ehemaliges Gasthaus "Zum Lamm" - Anfang 18. Jh.
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Gundelsheim - Böttingen
Katholische Kapelle St. Michael - 1038+ (d) mit Umbauten im 16. und 18. Jh.
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme, Baugeschichte, Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Blaubeurer Pfleghof - 1311 (d) und 1575 (d, i)
Befunddokumentation im 1. Obergeschoss
Bildentzerrung, Befund-Dokumentation, Dendrochronologische Datierung



Renningen
Kleinbäuerliches Wohngebäude - 1605 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Fotodokumentation



Gerabronn
Silo-Gebäude im "SUKA-System" erbaut - 1937-39 (a)
Bauhistorische Untersuchung
Bewertung des Baubestandes und Einordnung anhand von Vergleichsbauten



Region Stuttgart
Landschaftsrahmenplan für die Region Stuttgart
Erfassung und Bewertung der regional bedeutsamen Kulturdenkmale
Kartierung der Kulturdenkmale in ein Geo-Informationssystem




Remshalden - Hebsack
Wohnstallhaus - 1706 (d)
Dendrochronologische Datierung



Tauberbischofsheim
Handwerker-Wohngebäude - 1481 (d) und 1561 (i)
Bauhistorische Untersuchung
Fassadenaufnahme, Bauphasenpläne, Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2006:



Braunsbach
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Gärtringen
Kleinbäuerliches Wohngebäude - 1555 - 1568 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung und Schadenskartierung
Baufaufnahme, Bauphasenpläne, Dendrochronologische Datierung



Waiblingen
Häckermühle - 1700 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, Bewertung des historischen Bestandes



Bad Mergentheim
ehemalige Schneid- und Gipsmühle des Deutschen Ordens - 18. Jh.
Gebäudepräsentation
Fotografische Erfassung und schriftliche Beurteilung



Schöntal - Berlichingen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Korntal - Münchingen
Herrenhaus des ehemaligen Esslinger Katharinenspitalhofes - 1562 (i)
Bestandsraumbuch
Erstellung eines Bestandsraumbuches im Rahmen von Sanierungsarbeiten




"Kirchenbauten der 1960er Jahre" und "das Schillerdenkmal in Stuttgart"
Präsentationen beim Denkmalrat
Fotografische Erfassung und Präsentationsgestaltung



Stuttgart - Bad Cannstatt
Wohngebäude - 1483 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2006:



Schwaigern - Niederhofen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Bempflingen
evangelische Pfarrkirche St. Stephanus - 1299 (d)
Dendrochronologische Datierung des Vorgängerbaues



Bönningheim
Maierieihof - 1463 (d)
Denkmalpflegerischer Bindungsplan
Bauaufnahme, Bewertung des historischen Bestandes, Vorentwurfsplanung



Vaihingen an der Enz - Gündelbach
Wohngebäude - 1548 (d)
Dendrochronologische Datierung




Aldingen - Aixheim
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Lauffen am Neckar
Gasthaus "Zur Sonne" - 1677 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2007:



Künzelsau
Wohn- und Amtshaus - 1614 (i)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Bauphasenpläne



Ludwigsburg
ehemaliges Kirchliches Oberamtsgebäude - 1731-33 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme, denkmalpflegerische Bindungspläne



Ravensburg
Eschersteg - 1908/09 (a)
Vorarbeiten zur Metallrestaurierung
Schadenskartierung, Nietprüfung, Leistungsverzeichnis, Kostenberechnung



Bad Wimpfen
Ritterstiftskirche - Kreuzgang und Konventbau - 13./14. Jh.
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme, Archivalische Forschungen



Leonberg
Gasthaus "Löwen" - 1608 (d) und 1796 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Ilsfeld - Helfenberg
ehemalige Gemeindegelber - 1819 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen



Alfdorf
ehemaliges Gasthaus "Krone" - 1663 (d)
Bauaufnahme, Bildentzerrung



Neuenstein
ehemalige Kapelle - 14. Jh. (a), Dachtragwerk 1508 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Fassadenaufnahme, Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2007:



Stuttgart - Hedelfingen
ehemaliges Gasthaus "Zum Löwen" - 1704 (d) und 1880 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Vaihingen an der Enz - Enzweihingen
so genanntes Heidt'sches Haus - 1698/99 (d, i)
Dendrochronologische Datierung



Langenbrettach - Brettach
ehemalige Mühle - 1601/02 (d, a) durch die Baumeisterfamilie Kern
Dendrochronologische Datierung des Dachtragwerks



Stuttgart - Bad Cannstatt
Großer Kursaal - 1825-37 (a) durch Nikolaus von Thouret und 1948-49 (a)
Bauhistorische und restauratorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, Bauaufnahme, Bauphasenpläne



Mötzingen
Reste des ehemaligen Schlosses - 1580er Jahre (a) durch Heinrich Schickhardt
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Aufmaß und Ergänzung der Bestandspläne, Bauphasenpläne



Süssen
ehemalige Scheune - um 1707 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Sondagen, gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne




Neuenstadt am Kocher - Stein am Kocher
Zehntscheune des Wasserschlosses Presteneck - 1579 (i) durch Baumeister Knoll
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme, Bauphasenpläne



Waiblingen
so genannte Alte Herberge - 1699 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2007:



Schöntal - Winzenhofen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Esslingen am Neckar
Stadtbefestigung 13. - 16. Jahrhundert
Erfassung des historischen Verlaufes sowie der noch erhaltenen Bestandteile



Fellbach
Wohngebäude (heute Stadtmuseum) - 1683 (d)
Bauaufnahme



Bissingen an der Teck
ehemaliges Gasthaus "Zur Krone" - 17. Jh., überformt im 19. Jh.
Abbruchdokumentation
Bauaufnahme, Fotodokumentation



Neckarwestheim
so genannter Jägerhof - im Kern 16. Jh., erneuert Mitte 18. Jh. (a)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Backnang - Oberschöntal
Wohnstallhaus - 1863 (i), Scheune - 1890 (d)
Dendrochronologische Datierung der Scheune



Waiblingen - Bittenfeld
Kleinbäuerliche Hofanlage - 1746 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Obersulm - Weiler
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2007:



Esslingen am Neckar
Historische Wasserversorgung und Brunnen
Erfassung der Brunnen auf Esslinger Gemarkung sowie Erforschung der
historischen Wasserversorgung der Stadt Esslingen



Kirchheim unter Teck
ehemaliges Kavaliergebäude und Forstamt - 1693 (a) durch Matthias Weiss
Bauhistorische Kurzuntersuchung zu den Sommerstuben
Gefügekundliche Untersuchung und archivalische Forschungen

2008:



Tiefenbronn
katholische Pfarrkirche
Restaurierung der Altäre im 19. Jahrhundert
Transkription von Bauakten



Bad Wimpfen - Hohenstadt
ehemaliges Gasthaus "Zum Ochsen" und Scheune - 17./18. Jahrhundert
Bauhistorische Bestandsdokumentation
Baufaufnahme und Fotodokumentation



Remseck am Neckar - Aldingen
Schloss Aldingen - 1580 (i) durch den Baumeister Thomas Busch und 1726 (i)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche Untersuchung und Bauphasenkartierung




Esslingen am Neckar - Zell
Kirchhofmauer der evangelischen Pfarrkirche - 13. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Einordnung und Bewertung des historischen Bestandes



Stuttgart
Wilhelmshaus - 1839 (a) durch Giovanni Salucci; Wiederaufbau 1965
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Denkmalpflegerische Bewertung des Wiederaufbaus unter Wilhelm Tiedje

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2008:



Ravensburg - Oberzell
Schussenbrücke - um 1847 (a) von der Maschinenfabrik Esslingen
Vorarbeiten zur Demontage der Straßenbrücke
Schadenskartierung, Leistungsverzeichnis, Kostenberechnung



Esslingen am Neckar
Frühe Bauten der Esslinger Baugenossenschaft 1890-1915
Kurzbericht über die bauliche Entwicklung



Maulbronn
Klosterweinberg - 12. Jh.
Bauhistorische Untersuchung der Terrassenweinberge
Befunduntersuchungen, archivalische Forschungen



Stuttgart
Altes Schloss - 1553-1570 (a) durch Baumeister Aberlin Tretsch
Bauhistorische Untersuchung der nordwestlichen Schlossflügel
Archivalische Forschungen, Bauphasenkartierung



Schwäbisch Gmünd
Glockenturm - 1228 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Befundkartierung am Außenmauerwerk



Weinstadt - Strümpfelbach
Bäueraliches Wohnhaus - 1557 (d)
Baugesuchsplanung, Dendrochronologische Datierung
Bauantrag und Raumbuch




Waiblingen - Bittenfeld
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Kirchberg an der Jagst
Scheunengebäude - 20. Jh.
Fotomontage für eine Photovoltaikanlage innerhalb der Gesamtanlage

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2008:



Creglingen - Reinsbronn
Burgruine Brauneck - 12./13. Jh. mit Umbauten nach 1525 und im 19./20. Jh.
Ausstellungskonzept und -gestaltung
Aktuelle archäologische und bauhistorische Untersuchungen



Winterbach
Evangelische Pfarrkirche St. Michael - 1309 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und stilgeschichtliche Untersuchungen



Wertheim - Dertingen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Esslingen am Neckar
Maler- und Lackierwerkstatt Schmidt
Transkription von zwei Kassenbüchern 1927-1969



Heilbronn - Horkeim
Oberes Stauwehr am Neckarkanal - 1927-1929 von Paul Bonatz
Voruntersuchungen zur anstehenden Sanierung
Schadenserfassung und -bewertung



Weissach im Tal - Unterweissach
Ochsenscheune - 1756 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Schadensdokumentation, dendrochronologische Datierung




Königsbronn
Gusseiserne Treppe am Verwaltungsgebäude der Schwäbischen Hüttenwerke
Voruntersuchung zur geplanten Sanierung
Schadenskartierung



Waldenburg - Goldbach
Bruderschaftshaus des ehem. Klosters Goldbach - 1382 (a), 1509 (d), Umbau 18. Jh.
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2008:



Lauffen am Neckar
Martinskirche (ehem. Nikolauskapelle) - 12./13. Jh., Turmerneuerung 1453 (d)
Dendrochronologische Datierung



Öhringen
Wohngebäude - 1614 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Schäfergelände - 19. Jh.
Bauhistorische Kurzuntersuchung und denkmalfachliche Bewertung
Archivalische Forschungen zu Resten eines Mühlkanals



Ostfildern - Ruit
Wohngebäude - 1863 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen



Herrenberg
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung denkmalrelevanter und erhaltenswerter Bauwerke in der Altstadt




Gäufelden - Tailfingen
Wohnstallhaus - 1598 (d) mit Umbauphasen im 19. Jh.
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Historische Neckarkanäle und Wasserbauten
Erfassung des Verlaufs der Stadtneckarkanäle sowie der zugehörigen
historischen Wasserbauten und Wehranlagen

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2009:



Esslingen am Neckar
Ehemaliges Zollamt - 1907 (a)
Bestandserfassung im Vorfeld einer Sanierung
Bauaufnahme und gefügekundliche Untersuchungen



Bad Mergentheim
Patrizierhaus - 1593 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme, Bauphasenpläne



Bad Mergentheim
Patrizierhaus - 18. Jh. über Keller des 16. Jh.
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme, Bauphasenpläne



Gutenstetten - Reinhardshofen
Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen (Mitarbeit)
Kartierungen zur historischen Ortsanalyse



Lauffen am Neckar
Gestaltungsfibel für die Gesamtanlage der Stadt Lauffen am Neckar
Erstellung und Illustrierung einer Gestaltungssatzung



Sesslach - Oberelldorf
Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen (Mitarbeit)
Kartierungen zur historischen Ortsanalyse




Sesslach - Unterelldorf
Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen (Mitarbeit)
Kartierungen zur historischen Ortsanalyse



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1361-63 (d), Dachstuhlerneuerung 1652 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauzeitliche Gefügestruktur, Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2009:



Dischingen - Trugenhofen
Reithalle bei Schloss Taxis - 1775 (a), Dacherneuerung 1879 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen



Hildrizhausen
Wohnhaus - 1776 (d)
Dendrochronologische Datierung



Stuttgart
Siedlung Virgiebelweg - 1922/23 (a) von Richard Döcker
Voruntersuchungen für denkmalpflegerisches Konzept
Archivalische Forschungen



Schorndorf - Schornbach
Wohnhaus - 1744 (d)
Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Inventarisierung von spätgotischen Werksteinfragmenten und Spolien
Erstellung eines Steinkatalogs
Erfassung, Beschreibung und Zuordnung der Steine



Stuttgart
Villa des Künstlers Otto Herbert Hajek - 1921 Neubau, 1967 Umbau
Denkmalpflegerischer Bindungsplan




Stuttgart - Bad Cannstatt
Tribüne an der Festwiese - 1934 erbaut
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, Fotodokumentation



Plüderhausen
Wohnhaus und ehemaliges Armenhaus - 1706 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2009:



Neckarsulm
Bergfried beim Schloss des Deutschen Ordens - 13. Jh., 1551 (d, i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Befunddokumentation, Dendrochronologische Datierung



Sulzburg - Laufen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Tauberbischofsheim
so genanntes Lieblerhaus - 1627/28 (d, i), Umbauphase in der Mitte des 19. Jh.
Bauhistorische Untersuchung
Befunddokumentation, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Bad Wimpfen - Wimpfen im Tal
Denkmalpflegerischer Wertepan
Erfassung denkmalrelevanter und erhaltenswerter Bauwerke in der Altstadt



Waldenbuch
ehemalige Zehntscheune - 1575 (d), südliche Erweiterung 1745 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Königsfeld im Schwarzwald
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung




Rottenburg am Neckar
Bischöfliches Palais - 1658 (i)
Bauhistorische Untersuchung
Fotographische Bestandsdokumentation, gefügekundliche Untersuchung



Rottenburg am Neckar
Rohrhalder Hof - 1736 (a)
Bauhistorische Untersuchung
Fotographische Bestandsdokumentation, gefügekundliche Untersuchung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2009:



Stuttgart - Degerloch
Villa von Taubenheim - 1837 (a), Erweiterungen 1890 (a) und 1910 (a)
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Rudersberg
Altes Pfarrhaus - 1633 (a, i), Umbaumaßnahmen 1839 (a, i)
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Großheirath - Rossach
Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen (Mitarbeit)
Kartierungen zur historischen Ortsanalyse



Weil im Schönbuch - Breitenstein
Hofanlage mit Wohnhaus und Scheune - 1767 (d) und 1799 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Zwei Wohnhäuser - 1494 (d) und 1. Drittel 16. Jh. (d)
Befunddokumentation während Sanierung
Befunddokumentation, Dendrochronologische Datierung



Donzdorf
so genanntes Kaplaneihaus - 1462 (d) mit Überformungen 18. und 19. Jh. (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung



Creglingen - Reinsbronn
Wohnhaus auf Burg Brauneck - 1806/07 (d, i) über älterem Keller
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Stuttgart
Gustav-Siegle-Haus - 1912 (a, i), Wiederaufbau 1954 (a) von Martin Elsaesser
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2009:



Weissach im Tal - Wattenweiler
Dorfhaus - 1740 (d) über älterem Gewölbekeller
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Osterburken - Seligental
so genanntes Äbtissinnenhaus von Kloster Seligental - 16. Jh.
Baufaufnahme



Schwäbisch Gmünd
so genannte Alte Schmiede - 1575/76 (i, d)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Stuttgart
Schlossplatzbrunnen - 1861 (a) nach Plänen Christian Friedrich von Leins
Voruntersuchungen an den beiden gusseisernen Brunnen
Schadenskartierung, Restaurierungskonzept, Leistungsverzeichnis




Renningen
Wohnhaus - 1579 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Baden-Württemberg
Neckarkanal mit Stauetufen und Nebenanlagen
Präzisierung und Nachqualifizierung des Kulturdenkmals an vier Teilabschnitten
Archivalische Forschungen, Fotodokumentation, GIS-Kartierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2010:



Welzheim
ehemaliges Dekanat - 1823 (a, d) durch Bauinspektor Manz
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung



Leutenbach
Gasthaus Lamm - 1787 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Leutenbach
Gasthaus Löwen - 1548 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Baden-Württemberg
Historische Weinberglandschaften
Zusammenfassende Untersuchung und Bewertung
Kriterienkatalog zur Inventarisation historischer Weinberge



Schwäbisch Gmünd
Wallfahrtskirche St. Salvator und Nepperberg
Präzisierung und Nachqualifizierung des Kulturdenkmals
Archivalische Forschungen



Bad Wimpfen
Wohnhaus - 1545 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung




Bretzfeld - Schwabbach
ehemaliger Gasthof "Ochsen" - 1655 (d), 1762 (i)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Untersuchung, Fotodokumentation



Leutenbach
Wohnhaus - 1680 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2010:



Winterbach
Kirchhofmauer - 14. Jh. mit zahlreichen Veränderungen
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Archivalische Forschungen, Bauphasenplan



Hallerndorf - Pautzfeld
Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen (Mitarbeit)
Kartierungen zur historischen Ortsanalyse



Bad Urach - Wittlingen
Pumpwerk Enge - 1921 (i)
Dokumentation von historischen Kolbenpumpen
Bestandserfassung und Fotodokumentation



Aalen
Katholische Salvatorkirche - 1913 (a) von Hugo Schlösser
Untersuchungen zu den historischen Stahlfenstern
Bestandsdokumentation, Schadenskartierung und Restaurierungskonzept



Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus - 1362 (d), Dacherneuerung 1407 (d), Umbauten 18. Jh.
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus - 1398 (d) über Vorgängerbebauung des 13. Jahrhundert
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne




Stuttgart
Siedlung Rotenbergstraße - 1919 (a) von Eugen Steigleder
Bauhistorische Dokumentation
Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Böblingen
Wohnhaus - 1530 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, Dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2010:



Unterkirnach - Gropper
Brigachbrücke - 2. Hälfte 19. Jahrhundert
Baufaufnahme im Vorfeld einer Sanierung



Hessigheim
Wohnhaus - 1522 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung



Hessigheim
Wohnhaus - 1. Viertel 18. Jahrhundert (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung



Weinsberg
ehemaliger Schöntaler Pflegehof - 1527 (d) über älterem Vorgängergebäude
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Aulendorf
Ungerhofbrücke - 1868 (a)
Vorarbeiten zur Metallrestaurierung
Schadenskartierung, Restaurierungskonzept



Besigheim - Ottmarsheim
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung




Creglingen
Herrgottskirche - 1384-89 (a, d)
Bauhistorische Untersuchung des Dachtragwerkes
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus - 1709 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2010:



Tübingen
Heizkraftwerk - 1929/30 (a) von Oberbaurat Hans Daiber
Untersuchungen zu den historischen Stahlfenster
Bestandsdokumentation, Schadenskartierung, Fachbauleitung



Waiblingen
ehemaliger Bahnhof und Nebengebäude - 1860/61 (a)
Bauhistorische Bewertung und Aussagen zur Denkmaleigenschaft



Dörzbach
Jagstbrücke - 1887 (a)
Bauaufnahme des Brückengeländers



Stuttgart
Diplomatensiedlung - 1955 (a) von Architekt Werner Gabriel
Untersuchung zu einem historischen Metalltürelement
Bestandsdokumentation und Schadenskartierung



Müllheim - Britzingen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Stuttgart - Rotenberg
Priester- und Psalmistenhaus - 1821 (a) von Hofbaumeister Giovanni Salucci
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme, Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne




Wiesensteig
Wohnhaus - 1659 (d)
Dendrochronologische Datierung



Besigheim
Wohnhaus - 1536 (d) und Scheune - 1449 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2010:



Fellbach - Schmidlen
Struktur- und Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Ellwangen
ehemaliges hochfürstlich-capitulisches Amtshaus - 1446 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus - 15./16. Jahrhundert (d) mit Dacherneuerung 1869 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung




Hochdorf
Gestelztes Einhaus - 1570 (d)
Dendrochronologische Datierung



Esslingen - Weil
ehemalige Muster-Meierei der königlichen Domäne Kloster Weil - 1618 (d, i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2011:



Stuttgart - Birkach
Ausbildungszentrum der evangelischen Kirche - 1979 (a) von Günter Behnisch
Untersuchungen zu den historischen Stahlfenstern
Schadensuntersuchung und Planungskonzepte zur thermischen Verbesserung



Kernen - Stetten
Wohnhaus und Scheune - 1593 (d), Anbau der Scheune 1610 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Baufaufnahme, Dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus - 1727 (d), Erweiterung 1852 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Untersuchung



Eppingen - Kleingartach
Stadthaus der Herren von Neipperg - 1502 (i)
Baufaufnahme



Sankt Blasien - Menzenschwand
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Ochsenhausen
Dampflokomotive 99 633 "Öchsle" - 1899 (a, i) von der Maschinenfabrik Esslingen
Bestandsdokumentation
Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne




Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus außerhalb der Stadtmauer - 1706 (d)
Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1343/44 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2011:



Welzheim
Wohnhaus - Mitte 18. Jh.
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung



Schwäbisch Gmünd
Fünfknopfturm - 1425 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung



Albstadt - Ebingen
Ehemalige Samtfabrik Ott - um 1900 von Architekt Jakob Philipp Manz
Untersuchungen zu den historischen Stahlfenstern
Bestandsdokumentation und Restaurierungskonzept



Sulzbach an der Murr
Wohnhaus - 1753 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Schorndorf
Wohn- und Geschäftshaus - 1706 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Göppingen
Liebenstein'sches Schlösschen sog. Storchen - 1536 (d, i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne




Erlenbach - Binswangen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Erlenbach
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2011:



Lauchheim
Wohnhaus - 1749 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung



Aalen
Wohn- und Geschäftshaus - 1669 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Widdern
Kessachbrücke - 1786 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner, Untersuchung des Mühlkanals



Remshalden - Geradstetten
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Schwäbisch Gmünd
Johanniskirche - 13. Jahrhundert, Reromanisierung 1870er Jahre
Bauphasenkartierungen an den Außenfassaden



Esslingen am Neckar
Ehemaliges Gasthaus zum Falken - 1860 (a), Aufstockung 1897 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Weinstadt - Strümpfelbach
Weingärtnerhaus - 1451 (d), Erweiterung 1586 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Schorndorf
Wohn- und Geschäftshaus - 1648 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2011:



Bärnau - Thanhausen
Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen (Mitarbeit)
Kartierungen zur historischen Ortsanalyse



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1659 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus - 17. Jahrhundert
Bestandsdokumentation der nordöstlichen Außenwand
Fotografische Erfassung, Bildentzerrung



Stuttgart
Liederhalle - 1954-1956 durch Architekten Abel und Gutbrod
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Riedlingen
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung denkmalrelevanter und erhaltenswerter Bauwerke in der Altstadt



Ellwangen
Kelleranlage unter dem Vorschlösschen bei Schloss Ellwangen
Bauhistorische Kurzuntersuchung
3d-Baufaufnahme mit Laserscanner, Befunddokumentation




Forchtenberg
Wohnhaus - 1465 (d), Aufstockung 1621 (d), Veränderung 1664 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Baufaufnahme, dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1363 (d)
Bestandsdokumentation der nördlichen Außenwand im Erdgeschoss
Fotografische Erfassung, Bildentzerrung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2011:



Ofterdingen
Mühle - 18. Jahrhundert über älterem Kern
Bestandsdokumentation der technischen Mühlenausstattung
Skizzenhafte Bauaufnahme, Fotodokumentation



Großrinderfeld
Wohnhaus - 1607 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Gaildorf
Parkschule - 1957/58 (a) durch Architekt Wolf Irion
Bestandsdokumentation
Bauphasenpläne, Fotodokumentation, restauratorische Befunduntersuchung



Waiblingen
Holzgartenhäuschen - frühes 19. Jahrhundert
Bauhistorische Bewertung und Aussagen zur Denkmaleigenschaft



Mühlacker - Mühlhausen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Lauda-Königshofen - Gerlachsheim
Ehemaliges Prämonstratenserklöster - 1724 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschung, Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne




Marbach am Neckar
Überladekran am Kraftwerk Marbach - 1939 (i)
Voruntersuchungen zur Metallrestaurierung
Schadenskartierung (Mitarbeit), Fachbauleitung



Kornwestheim
Ehemalige Schuhfabrik Salamander - 1. Hälfte 20. Jahrhundert
Untersuchungen zu den historischen Stahlfenstern
Bestandsdokumentation und Restaurierungskonzept

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2012:



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1355 (d), Umbau 1600 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Schwäbisch Gmünd
Deyhle-Areal
Erstellung einer Bodeneingriffskarte
im Vorfeld archäologischer Grabungen



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1342 (d), Umbau um 1511 (d)
Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1542 (d)
Dendrochronologische Datierung



Ellwangen
Ehemaliges Kapitularhaus - 1691 (d) über älterem Keller
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Fellbach
Struktur- und Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung




Ludwigsburg
Wohnhaus - 1717 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung zum Dachtragwerk
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Stuttgart
Turnhalle des Friedrich-Eugen-Gymnasium - 1957 (a)
Fotografische Bestandsdokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2012:



Weil der Stadt
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung denkmalrelevanter und erhaltenswerter Bauwerke in der Altstadt



Esslingen - Oberesslingen
Wohnhaus um 1903
Bauhistorische Kurzuntersuchung zu einer Kellerinschrift
Gefügekundliche Untersuchung



Ludwigsburg
Historische Wandscheibe der ehemaligen Kanzleikaserne - um 1805
Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner, archivalische Forschungen, Fotodokumentation



Stuttgart
Obere Anlagen im Umfeld des Landtags - 1961 (a)
Kurzuntersuchung zu den historischen Freiflächen
Sichtung und Auswertung von Akten und Literatur



Bernau im Schwarzwald
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Ellwangen
Schloss ob Ellwangen - 1603-1608 (a, d)
Dendrochronologische Untersuchung von Deckenbalken im Westflügel



Ammerbuch - Reusten
Brückenwaage - um 1925
Bestandsdokumentation
Bauaufnahme und Schadenskartierung



Metzingen - Glems
Ehemaliges Schulhaus 1706 (a) samt Lehrerwohnhaus 1830 (a)
Bauhistorische Bewertung
Archivalische Forschungen, Aussagen zur möglichen Denkmaleigenschaft

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2012:



Brackenheim
Schloss Brackenheim - 1556-1559 (a, d)
Bauhistorische Untersuchung am östlichen Schlossflügel
Dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne, Raumbuch



Dettingen an der Erms
Wohn- und Ökonomiegebäude - 1684 (d), 1905 (a) Scheunenteil verlängert
Bauhistorische Untersuchung
Baufaufnahme, Dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Besigheim
Wohn- und Geschäftshaus - 1361 (d)
Dendrochronologische Datierung



Uhingen
Ehemaliges Gasthaus "Zum Adler" - 1582 (d, i)
Dendrochronologische Datierung



Weinstadt - Strümpfelbach
Wohnhaus - 1557 (d)
Dendrochronologische Datierung



Ottenbach
Bauernhaus - 1682 (d, i)
Dendrochronologische Datierung




Lauffen am Neckar
Stadtmauerabschnitt - 13. Jahrhundert (a)
Bestandsdokumentation
3d-Baufaufnahme mit Laserscanner, Befundkartierung



Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus - 1781-1786 (i, d), Erweiterung um 1882 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2012:



Stuttgart
Wilhelmspalais - 1839 (a) durch Giovanni Salucci; Wiederaufbau 1965
Bestandsdokumentation vor dem Umbau
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner



Esslingen am Neckar
Hengstenberg-Areal - 1895 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen zur Bebauungsgeschichte des Areals



Esslingen am Neckar
Doppelwohnhaus - 1480 (i)
Bestandsdokumentation der südöstlichen Wand im Erdgeschoss
Fotografische Erfassung, Zeichnerische Aufnahme



Schwäbisch Gmünd
Ehemalige Rechberg'sche Scheune - 1533 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Weinstadt - Beutelsbach
Altes Rathaus - 1534 (d, i) und ehemaliger Farrenstall 1904 (a)
Bauhistorische Untersuchungen
3d-Bauaufnahme, Bauphasenpläne, Raumbücher



Creglingen - Reinsbronn
Wehrmauer auf Burg Brauneck - 1. Hälfte 16. Jahrhundert
Befunddokumentation
Fotografische Dokumentation




Schwäbisch Gmünd
Torwachthäuschen - 1827 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauphasenpläne



Landkreis Ludwigsburg
Historische Terrassenweinberge
Bauhistorische Untersuchung von elf Weinberglagen
Literaturrecherche, fotografische Dokumentation, Wertung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2012:



Vaihingen an der Enz - Ensing
Doppelwohnhaus - 1496 (d) mit Anbau von 1565 (d)
Dendrochronologische Datierung



Neusorg - Riglasreuth
Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen (Mitarbeit)
Kartierungen zur historischen Ortsanalyse



Deggingen
Wohnhaus - 1678 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
Dendrochronologische Datierung, Fotografische Dokumentation



Königsbronn
Langes Haus - 1572/73 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen




Stuttgart
Jubiläumssäule - 1846 (a) nach Plänen des Hofbaumeisters Michael Knapp
Voruntersuchungen zur Restaurierung
Schadenskartierung, Restaurierungskonzept, Leistungsverzeichnis



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1487 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, archivalische Forschungen, dendrochronologische Untersuchung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2013:



Kernen - Rommelshausen
Ehemaliges Maierieihaus des Schafhofes - 17. Jahrhundert
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Backnang
Ehemalige Mädchenvolksschule und späteres Oberamtsgefängnis - 1796 (i)
Bauhistorische Bewertung der Innenstrukturen



Bad Mergentheim - Markelsheim
Historische Ortsanalyse (Mitarbeit)
Erarbeitung der Siedlungsgeschichte



Steinheim am Albuch
Ehemalige Zehntscheune - 1617 (d)
Dendrochronologische Datierung



Ehingen - Erbstetten
Wohnhaus - 1739 (d)
Dendrochronologische Datierung und archivalische Forschungen



Wäschenbeuren
Wohnhaus - 1663 (d)
Dendrochronologische Datierung




Kernen - Stetten
Dorfmühle - 2. Hälfte 16. Jahrhundert
Bestandsdokumentation der Mühlentechnik
Skizzenhafte Bauaufnahme, Fotodokumentation



Donzdorf
ehemaliges Kaplaneihaus - 1462 (d) mit Überformungen 18. und 19. Jh. (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bauaufnahme, archivalische Forschungen, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2013:



Ellwangen
Gartenmauer südlich des Kustoriengebäudes - 20. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen zur Mauer und ehemaligen Peter-und-Paul-Kapelle



Remshalden - Geradstetten
Wohnhaus - 1484 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Geislingen an der Steige
so genannter Alter Zoll - um 1495
Bauaufnahme
Bauaufnahme mit 3d-Laserscanner



Bad Friedrichshall
Salinenbrücke - 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Bauaufnahme
Bauaufnahme mit 3d-Laserscanner



Urbach
ehemaliges Gasthaus "Hirsch" - 1775 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Mössingen
so genanntes Altes E-Werk - um 1900
Bestandsdokumentation der Kraftwerkstechnik
Bauaufnahme, Fotografische Dokumentation, Restaurierungskonzept




Kilsheim
Obere Mühle - 1584 (i), 1787 (i) umfangreich erneuert
Bestandsdokumentation der Mühlentechnik
Bauaufnahme, Fotografische Dokumentation



Eberdingen - Hochdorf
Primärkataster 1837
Transkription des Primärkatasters von Hochdorf

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2013:



Hausach
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Königheim - Pülfringen - Hof Hoffeld
ehemaliger Gutshof des Würzburger Bischofs - 18./19. Jh., 1850 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung der Hofgebäude
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Stuttgart
Weißenhofsiedlung - 1927 (a)
Bauhistorische Aufarbeitung von Archivalien
Erstellung von Themenkartierungen und Aufbau einer Datenbank



Karlsruhe
Gewächshäuser des Botanischen Gartens - 1850er-1870er Jahre
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne, Restaurierungskonzept



Bad Mergentheim
Historische Ortsanalyse
im Vorfeld einer geplanten Gestaltungssatzung



Niedernhall
Vermessung von elf Scheunen in der Altstadt
im Vorfeld einer Nutzungsstudie zu den Scheunen
Bauaufnahme mit 3d-Laserscanner



Hessigheim
Wohnhaus - 1713 (d)
Dendrochronologische Datierung



Aspach - Rietenau
so genanntes Schlössle - 1593 (d, i)
Baugesuchsplanung, Dendrochronologische Datierung
Bauantrag

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2013:



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 15. Jh.
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung der nördlichen Außenwand



Hüttlingen - Niederalfingen
Burg Niederalfingen - Neubau um 1575 unter der Augsburger Familie Fugger
Gefügekundliche Untersuchung am nördlichen Treppenturm



Helligheim
Ehemalige Kellerei - 1579 (d)
Dendrochronologische Datierung



Helligheim
Wohnhaus - 1610 (d)
Dendrochronologische Datierung



Helligheim
Wohnhaus - 1561 (d)
Dendrochronologische Datierung



Ulm
Irrgänge
Archivalische Forschungen zu ehemaligen Gebäuden im Irrgängele



Ulm
Bahnhofplatz
Archivalische Forschungen zur ehemaligen Stadtbefestigung



Aichwald - Aichschieß
Bauernhaus und Scheune - 1705 (i)
Bauaufnahme und Baugesuchsplanung
Bauantrag und Zuschußantrag

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2013:



Remseck - Hochdorf
Ehemalige Kelter und späteres Schafhaus - 1696 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Weinstadt - Beutelsbach
Wohnhaus - 1720 (d)
Dendrochronologische Datierung



Remseck - Neckargröningen
so genanntes Schloss - um 1600
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Hessigheim
Hofanlage mit Wohnhaus - 1744 (d) - und Scheune - 1686 (d)
Dendrochronologische Datierung



Hessigheim
Hofanlage mit Wohnhaus - 1459 (d) - und Scheune - 1765 (d)
Dendrochronologische Datierung




Landkreis Heilbronn
Historische Terrassenweinberge
Bauhistorische Untersuchung von fünf Weinberglagen
Literaturrecherche, fotografische Dokumentation, Wertung



Leinfelden - Echterdingen
Wohnstallhaus - 1682 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2014:



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1452 (d)
Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1287 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Herrenberg
Ehemaliger Fruchtkasten - 1683 (a, d, i) über romanischem Steinhaus
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Schwäbisch Gmünd - Weiler in den Bergen
Ehemalige Zehntscheune - 1688 (d, i)
Bestandsdokumentation
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Fotodokumentation



Mannheim
so genannte Teufelsbrücke - 1903 (a) mit Resten der 1870er Jahre
Bestandsuntersuchung
Verschiedene Restaurierungskonzepte und Kostenschätzungen



Ellwangen
so genannter Barbarossakeller beim Schloss ob Ellwangen - Reste des 12. Jh.
Gefügekundliche Kurzuntersuchung
Untersuchung der Umfassungswände, Bauphasenplan




Steinheim an der Murr
Dampflokomotive 99 651 - 1918 (a) von der Lokfabrik Henschel & Sohn
Bestandsdokumentation
3d-Vermessung, Schadenskartierung, Restaurierungskonzept, Kostenschätzung



Lauffen am Neckar
Wohnhaus - 1535 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
Dendrochronologische Datierung, Fotodokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2014:



Schwäbisch Gmünd
so genannte Obere Apotheke - 1524 (d) und 1528 (d)
Gefügekundliche Untersuchung zu geplantem Aufzugseinbau



Esslingen - Weil
ehemaliger Meiereistall der königlichen Domäne Kloster Weil - 1816, 1836 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Meßkirch
Schlossgartenmauer - 2. Hälfte 17. Jahrhundert
Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Restauratorische Untersuchungen, Bauphasenpläne



Ludwigsburg
Erfassung erhaltenswerter und strukturprägender Gebäude in der Innenstadt
im Vorfeld einer geplanten Erhaltungssatzung



Korntal - Münchingen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Steinheim an der Murr
Denkmalpflegerischer Wertepplan
Erfassung denkmalrelevanter und erhaltenswerter Bauwerke in der Altstadt




Kernen - Stetten
Seemühle - 1794 (a, d, i) über Vorgängermühle erbaut
Bestandsdokumentation der Mühlentechnik
Skizzenhafte Bauaufnahme, dendrochronologische Datierung, Fotodokumentation



Stuttgart
Blumenhallen und Musterhäuser der Reichsgartenschau - 1939 (a)
Bestandsdokumentation
Fassadenaufnahmen mit 3d-Laserscanner, Risskartierungen

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2014:



Lauffen am Neckar
Gewölbekeller - 15. - 17. Jh.
Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner, Fotodokumentation



Stuttgart - Plieningen
Wohnhaus - Hochfirstständerbau - 1451 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 15. Jh. mit Aufstockung 1909 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung des Erdgeschosses
Gefügekundliche Untersuchung



Stuttgart - Plieningen
Evangelische Martinskirche - 1299 (d), Langhausdach 1468 (d) erneuert
Bauhistorische Untersuchung am Turm und Langhausdach
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner, Dendrochronologische Datierung



Besigheim
Wohnhaus - 1564 (i)
Fotografische Bestandsdokumentation



Stuttgart
Jubiläumssäule - 1846 (a)
Gestaltung und Layout von drei Hinweistafeln
Geschichte, Schäden und Restaurierungsmaßnahmen




Waiblingen - Bittenfeld
Scheune - 18. Jh.
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner (Mitarbeit)



Neresheim - Kloster Neresheim
Ökonomiegebäude - 18. Jh.
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung im Erdgeschoss, Bauphasenkartierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2014:



Ellwangen
Wohnhaus - 1566 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Tübingen
Kegelbahn mit Gartenhaus - 1781 (d)
Bestandsdokumentation
3d-Baufaufnahme mit Farblaserscanner, fotografische Dokumentation



Oberstenfeld - Lichtenberg
Gartenhäuschen - 1746 (i)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Baufaufnahme mit Farblaserscanner, Schadensanalyse, Maßnahmenkonzept



Künzelsau - Morsbach
Evangelische Kirche St. Alban und St. Wendelin - Turmdach 1427 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung zum Kirchturm
Dendrochronologische Altersbestimmung



Esslingen am Neckar
Historische Brunnenstuben - 16. Jahrhundert (a)
Archivalische Forschungen im Stadtarchiv Esslingen



Niedernhall
Scheune - 1546 (d)
Dendrochronologische Datierung




Forchtenberg
Scheune - 1697 (d), Aufstockung 1863 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Tauberbischofsheim
Wohnhaus - 1482 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2014:



Bad Rappenau - Grombach
Wehrturm bei Schloss Grombach - 14./15. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Skizzenhafte Bauaufnahme



Stuttgart
Denkmalpflegerischer Werteplan zur Gesamtanlage Calwer Straße
Erfassung denkmalrelevanter und erhaltenswerter Bauwerke



Mundelsheim
Großbottwarer Tor - 1422 (a), Fachwerk-Obergeschoss - 1539 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne




Bad Rappenau
Ehemaliges gemming'sches Amtshaus und später Apotheke - 1723 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, dendrochronologische Datierung



Holzgerlingen
Wohnstallhaus - 1495 (d)
Bauhistorische Abbruchbegleitung
Gefügekundliche Untersuchung, Bergen historischer Ausstattungsstücke

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2015:



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1533 (d) mit jüngerer Erweiterung
Dendrochronologische Datierung der nördlichen Dachsparren



Bundesautobahn A8
Albaufstieg - 1936-1938 (a)
Bestandsdokumentationen zu neun Brückenbauwerken
Fotografische Dokumentation, Bauaktenauswertung



Schönaich
Bauernhaus - 17. Jh.
Erstellung eines Antrags auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung



Königsbronn
Wohnhaus mit Resten des ehemaligen Konventgebäudes des Klosters - 16. Jh.
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner



Cleeborn - Michaelsberg
Ehemaliges Kapuzinerhospiz (heute: Jugendhaus) - 1740 (a)
Gefügekundliche Untersuchung im Erd- und Obergeschoss



Esslingen - Hohenkreuz
ehemaliges Schlossgut Hohenkreuz - 1720er und 1770er Jahre
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung




Hechingen
Mauer des jüdischen Friedhofs - Mitte 17. Jh.
Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Befundkartierung



Burladingen - Stetten
so genannte Mühle Walz - 1586 (d) mit jüngeren Veränderungen
Bestandsdokumentation der technischen Ausstattung
Beschreibung der Mühlentechnik und fotografische Dokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2015:



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1478 (d) mit jüngeren Veränderungen
Dendrochronologische Datierung



Gomadingen
Albmühle - Neubau 1716 (d) über älteren Grundmauern
Bauhistorische Untersuchung und Bestandsdokumentation der Mühlentechnik
3d-Bauaufnahme, dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Gruibingen
Wohnhaus - 1668 (d)
Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Ehemaliger Patrizierhof mit Steinhaus - 13./14. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung zu den Gewölbekellern
3d-Bauaufnahme, gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenplan



Stuttgart - Hedelfingen
Alte Kelter und Kelterschuppen - 17. Jh. und 1901 (a)
Befunddokumentation im Bereich des Kelterschuppens



Remseck - Hochberg
Schloss Hochberg - 13. Jh., Umbauten 1593 (d, i), 1698 (d), 1797 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung von fünf Dachtragwerken




Bad Wildbad
Ehemaliges Hotel Stolzenfels - 1908 (a)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme mit Farblaserscanner, Archivalische Forschungen



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1528 (d)
Dokumentation zweier brandgeschädigter Gebäude
3d-Bauaufnahme der geschädigten Bauteile, Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2015:



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - um 1495 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung an zwei Gebäuden
Gefügekundliche Beobachtungen, Archivalische Forschungen



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1591 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Stuttgart - Uhlbach
Weingärtnerhaus mit Scheunenteil - 17. Jh.
Schadensuntersuchung am Außenputz
Schadenskartierung, Putzanalyse und Restaurierungskonzept



Ostfildern - Kemnat
Wohngebäude - um 1585 (d)
Dendrochronologische Datierung



Lauffen am Neckar
sog. Hölderlinhaus - 1574 (d) und 1750 (d)
Bauhistorische Untersuchung (Mitarbeit)
Dendrochronologische Datierung, Archivalische Forschungen



Uhingen
Quergeteiltes Einhaus - 1794 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Baufaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne




Niedernhall
Wohnhaus - 1682 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Baufaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Igersheim
Ehemaliges herrschaftliches Kellerei- und Bandhaus - 1534 (d)
Bauarchäologische Kurzuntersuchung zum Gewölbekeller und Dachtragwerk
Archivalische Forschungen, Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2015:



Mengen - Rulfingen
Mühle Stark - 18. Jahrhundert
Bestandsdokumentation der Mühlentechnik
Skizzenhafte Bauaufnahme, Fotografische Dokumentation



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1529 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dokumentation von historischen Decken, Dendrochronologische Datierung



Lauffen am Neckar
Schenkelmauer von der Stadtmauer zur Mühltorstraße - 16. Jahrhundert
Bestandsuntersuchung
Schadensuntersuchung, Restaurierungskonzept, Kostenschätzung



Altheim - Heiligkreuztal
Ehemalige Klostermühle im Kloster Heiligkreuztal - um 1549
Bestandsdokumentation der Mühlentechnik
Tabellarische Erfassung der Technik, Fotografische Dokumentation

2016:



Besigheim
Wohn- und Geschäftshaus - 1464 (d)
Dendrochronologische Datierung




Kernen - Stetten
Gasthaus zum Ochsen - 1769 (d, i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung zum barocken Anbau
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner, Gefügekundliche Untersuchung



Kernen - Stetten
Ochsenareal
Erstellung einer Bodeneingriffskarte
im Vorfeld archäologischer Grabungen

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2016:



Hessigheim
Wohnhaus - 1565 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner, Gefügekundliche Untersuchung



Bönningheim - Hohenstein
Ehemaliges Meiereigebäude und Altes Rathaus - 1593 (d, i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Ellwangen
Wohn- und Geschäftshaus - 1437 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Aalen
Wohn- und Geschäftshaus - 1661 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Steinheim an der Murr - Kleinbottwar
Mittleres Schloss - 1674 (d)
Dendrochronologische Untersuchung des Dachtragwerks



Niedernhall
Schöntalische Kelter - 1713 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaufnahme zum Untergeschoss, archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Kernen - Stetten
Quergeteiltes Einhaus - 1816 (d, i) über älterem Vorgängerbau
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, dendrochronologische Datierung



Mössingen
Textilfabrik Pausa - 1919 (a)
Archivalische Forschungen im Werkarchiv des Architekten Manfred Lehbruck

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2016:



Tübingen
Observatorium - um 1814 (a)
Koordination restauratorischer Voruntersuchungen
Archivalische Forschungen sowie Untersuchung des Blechdaches



Hechingen
Laufbrunnen am Obertorplatz - 1872 (i) durch die Firma G. Kuhn in Stuttgart-Berg
Bestandsdokumentation
Fotografische Dokumentation, Erstellung von Bildplänen



Bönningheim
Stadtmauer - 13. Jahrhundert
Befunddokumentation an der Stadtmauer beim Abbruch einer Scheune



Kressbronn am Bodensee
Ehemalige Bodan-Werft - 1930er Jahre
Voruntersuchungen zur Holz- und Metallrestaurierung
Restaurierungskonzept zur Neubeschichtung der Oberflächen



Künzelsau - Kocherstetten
Ehemaliges Amtshaus der Herren von Stetten - Mitte 16. Jh. und um 1608 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Baufaufnahme, Dendrochronologische Datierung



Künzelsau - Kocherstetten - Schloss Stetten
Nördlicher Rundturm mit Anbau - 15. Jahrhundert und 1589 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung




Waldshut - Tiengen
Historische Ortsanalyse Waldshut
Erfassung denkmalrelevanter und erhaltenswerter Bauwerke in der Altstadt



Großsachsenheim
Rundtürmchen der ehemaligen Wehrkirchenanlage - 1497 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung des Dachtragwerks
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2016:



Kirchheim unter Teck
Ehemalige Spitalmeisterei - 1697 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung im Erdgeschoss
Gefügekundliche Untersuchung einer Innenwand



Giengen an der Brenz
Firma Steiff - Werkhalle B - 1904 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Kirchheim am Ries
Evangelische Martinskappelle - 13. Jahrhundert
Baubegleitende Befunddokumentation am Kirchenschiffdach



Kirchheim am Ries - Benzenzimmern
Evangelische Johanneskirche - 13. Jahrhundert
Baubegleitende Befunddokumentation am Kirchturmdach



Inzigkofen
Fürstliche Parkanlage 1815-1829 (a)
Untersuchungen zum historischen Uferverlauf der Donau
Archivalische Forschungen, Überlagerung historischer Pläne



Esslingen - Brühl
Ehemalige Württembergische Baumwollspinnerei - 1856 (a, d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Untersuchung




Neuenstein - Grünbühl
Ehemaliges Gasthaus Ochsen - 1519 (d), 1781 (d) und 1789 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, dendrochronologische Datierung



Bad Wildbad
Englische Kirche - 1865 (a)
Untersuchung zu ehemaligen Aufhängungsstellen von drei Gedenktafeln

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2016:



Isny im Allgäu
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung denkmalrelevanter und erhaltenswerter Bauwerke in der Altstadt



Ludwigsburg - Eglosheim
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung erhaltenswerter Objekte



Ludwigsburg - Hoheneck
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung erhaltenswerter Objekte



Ludwigsburg - NeckarweiHINGEN
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung erhaltenswerter Objekte



Ludwigsburg - Oßweil
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung erhaltenswerter Objekte



Ludwigsburg - Pflugfelden
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung erhaltenswerter Objekte



Ludwigsburg - Poppenweiler
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung erhaltenswerter Objekte



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1443 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2016:



Gemmingen
so genanntes Gärtnerhaus - 1817 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Schwäbisch Gmünd
Vorbereitende Untersuchung für eine Erhaltungssatzung
Kartierung von erhaltenswerten Objekten und Quartieren außerhalb der Altstadt



Rottweil
Pelagiussteg - 1885 (a)
Bestandsdokumentation und Schadensuntersuchung
Schadenskartierung, Restaurierungskonzept, Kostenschätzung



Stuttgart - Bad Cannstatt
Evangelische Stephanskirche - 1960 (a) durch Architekt Heinz Rall
Schadensuntersuchung an Metallrahmen-Fenstern
Schadenskartierung, Restaurierungskonzept, Kostenschätzung, Fachbauleitung

2017:



Gemmingen
ehemaliges freiherrlich gemmingsches Rentamt - 1671 (d), Umbau 1717 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung




Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 18. Jahrhundert
Gefügekundliche Untersuchungen im Erd- und Obergeschoss



Esslingen am Neckar
ehemaliges Schultheißen-Wohnhaus - 1279 (d), Dachtragwerk 1583 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2017:



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1539 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Waldshut - Tiengen
Zwei Wohnhäuser - 1493 (d), Dacherneuerung 1782 (d)
Dendrochronologische Datierung



Nürtingen
Wohnhaus - 1396 (d), Fassadenerneuerung 1812 (d)
Bauhistorische Dokumentation
Baubegleitende Untersuchungen, Bauphasenpläne



Ludwigsburg
Wohn- und Geschäftshaus - Mitte 18. Jh., Aufstockung um 1894 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung zu den beiden Dachgeschossen
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Todtnau - Geschwend
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Lauffen am Neckar
Schildmauer und Neues Heilbronner Tor
Bestandsdokumentation
3d-Laserscan und Erstellung von Bildplänen




Unterensingen
Rathaus - 1558 (a), Umbau 1976/77 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Calw - Altburg
Gestelztes Einhaus - 1661 (d)
Dendrochronologische Datierung des Dachwerks

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2017:



Esslingen am Neckar
Zwei Wohnhäuser - 1298 (d), Dacherneuerung bzw. Aufstockung 1487 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologie, Archivrecherche, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1531 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologie, Archivrecherche, Bauphasenpläne



Gärtringen
Wohnhaus - 1555 (d), Dacherneuerung 1802 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Geislingen an der Steige
Straub'sche Grabkapelle - 1879 (a, i) von Christian Friedrich von Leins
Archivalische Forschungen



Sachsenheim - Rechentshofen
sog. Alte Schmiede des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters - 1571 (d)
Bauhistorische und restauratorische Untersuchungen
Gefügekundliche Forschung, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Walddorfhäslach
Wohnhaus - 1465 (d), umfangreiche Veränderungen 1905 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung




Göppingen
Wohnhaus - 1612 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologie, Fotodokumentation, Bauphasenpläne



Waiblingen
Wohn- und Geschäftshaus - 1703 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Fotodokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2017:



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 15./16. Jahrhundert
Gefügekundliche Untersuchung an Innenwänden im Obergeschoss



Ludwigsburg
Wohn- und Geschäftshaus - 1724 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation zu den Dachgeschossen
Fotografische Dokumentation, Dendrochronologische Datierung



Lichtenstein - Holzelfingen
Gemeindewaage - 1938 (a)
Schadensuntersuchung und Fachbauleitung zur Metallrestaurierung
Schadenskartierung, Restaurierungskonzept, Kostenschätzung



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - frühes 18. Jahrhundert (a)
Gefügekundliche Untersuchung an Wänden im 1. Obergeschoss



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1528 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung zum Dachtragwerk
Bauaufnahme mit 3d-Laserscanner, Dendrochronologische Datierung



Ochsenhausen - Warthausen
Öchslebahn - 1899 (a)
Erstellung eines Pflegewerks
Bestandsdokumentation zu Gebäuden, Infrastruktur und Fahrzeugen




Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 15. Jahrhundert
Gefügekundliche Untersuchungen



Baden - Baden
Historische Kurlandschaft
Bestandserfassung im Bereich der Welterbe-Pufferzone
Fotografische Dokumentation, Beschreibung und Kartierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2018:



Kulsheim
Wohnhaus - 1590 (d)
Dendrochronologische Datierung



Stuttgart - Uhlbach
Weingärtnerhaus mit Ökonomieteil - 1. Hälfte 16. Jh. (d), 1603 (d), 1760 (d, i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Bönningheim
Stadtmauer - 13. Jahrhundert
Befunddokumentation an der Stadtmauer beim Abbruch einer Scheune



Stuttgart - Rotenberg
Grabkapelle auf dem Württemberg - 1820-1824 (a) durch Giovanni Salucci
Befunddokumentation zu den Treppenanlagen
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner



Waiblingen
Altes Rathaus - 18. Jahrhundert auf älteren Resten
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner



Waiblingen - Hohenacker
Wohnstallhaus mit Ökonomiegebäude - 1700 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme mit Laserscanner, Dendrochronologische Datierung




Stuttgart - Bad Cannstatt
Musikpavillon beim Kursaal - um 1900/1901 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung zur Bühne
Archivalische Forschungen, Befunddokumentation



Esslingen am Neckar
Doppel-Wohnhaus - 1501 (d) und 1537 (d) mit Veränderungen im 19. Jahrhundert
Gefügekundliche Untersuchungen im 2. Obergeschoss und den Dachgeschossen
Dendrochronologische Altersbestimmung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2018:



Wertheim
Alte Münze - 1260er Jahre mit Umbauten 1407, 1560, 1588 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Bad Mergentheim
Hospital zum Heiligen Geist - 1340, 1411, 1579, 1772 (a)
Maßnahmenbezogene Bauphasenkartierung in den Obergeschossen
Abgleich von historischen Bauunterlagen



Esslingen am Neckar
Geiselbachkanal - mittelalterlicher Abwasserkanal - 13./14. Jahrhundert
Befunddokumentation
3d-Bauaufnahme, Erstellung von Bildplänen, Befundkartierung



Zwiefalten
Münsterkirche Unserer Lieben Frauen - 1739 (a)
Bauaufnahme zur Abtsgruft
3d-Bauaufnahme



Esslingen am Neckar
so genanntes Kielmeyerhaus - 1582 (a, i) über Kellern des 13./14. Jahrhunderts
Bauhistorische Kurzuntersuchung
3d-Bauaufnahme zum Untergeschoss, Befundkartierung, Bauphasenpläne



Nürtingen
Schlossbrunnen in der Kirchstraße - 1789 (i)
Fachbauleitung zur Brunnensanierung
Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Ausschreibung, Fachbauleitung




Wertheim
Wohngebäude - Mitte 18. Jahrhundert über spätmittelalterlichem Keller
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Begutachtung, archivalische Forschungen



Wertheim
Wohngebäude - 1341 (d), Aufstockung 1812 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, archivalische Forschungen

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2018:



Hessigheim
Evangelische Pfarrkirche - 1489-1491 (d)
Dendrochronologische Untersuchung
Datierung des Turms und des Dachtragwerks über dem Chor



Öhringen
Wohn- und Geschäftshaus - Ende 18. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, schematische Bauphasenpläne



Bad Wimpfen
Ökonomiegebäude - 1712 (d)
Dendrochronologische Datierung



Winnenden - Hertmannsweiler - Degenhof
Ehemaliges Bauernhaus - 17. Jahrhundert
Bauaufnahme
3d-Laserscan und Erstellung von Plänen



Schelklingen
Ehemalige Badstube - 15./16. Jahrhundert mit zahlreichen Umbauten
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchungen im Erdgeschoss



Stuttgart - Vaihingen
Doppelwohnhaus - 1593 (d)
Bauhistorische und holzschutztechnische Untersuchung
Dendrochronologische und gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne




Bad Wimpfen
Wohn- und Geschäftshaus - 1786 (i) über älterem Kern
Erstellung eines Raumbuchs



Lauchheim
Katholischer Pfarrhof - 1727/1728 (i)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2018:



Leinfelden-Echterdingen - Musberg
Evangelisches Pfarrhaus - 1563-1565 (a, d), 1793 (a)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1331 (d), Hinterhaus um 1600
Gefügekundliche Untersuchung
Fotografische und zeichnerische Dokumentation einer Fachwerk-Außenwand



Stuttgart - Münster
Wohnhaus - 1909 (a) - 1910 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung des Dachtragwerks



Esslingen am Neckar - Zell
Quergeteiltes Einhaus - 19. Jahrhundert
Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller eines Vorgängergebäudes
3d-Bauaufnahme, fotografische Dokumentation



Winnenden
Doppelwohnhaus - 19. Jahrhundert
Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller eines Vorgängergebäudes
3d-Bauaufnahme, fotografische Dokumentation



Königsbronn
Sog. Bruderhaus - Reste des östlichen Klosterflügels - 14. Jh., Wiederaufbau 1600 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne




Weinstadt - Beutelsbach
Quergeteiltes Wohnstallhaus - 1691 (d), erhebliche Umbauten 1955 und 1962 (a)
Dendrochronologische Datierung von Deckenbalken über dem Erdgeschoss



Bad Wimpfen
Sog. Haus Ehrenberg - 1451 (d, i), Instandsetzung 1868 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2019:



Vaihingen an der Enz
Ehemaliges Oberamteigebäude und Fruchtkasten - 1695/96 (a, d) und 1869 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, Dendrochronologische Datierung



Steinenbronn
Quergeteiltes Einhaus - 1776 (i) über älterem Kern
Baufaufnahme
3d-Baufaufnahme mit Laserscanner



Bietigheim - Bissingen
Altes Rathaus - 1569 (i), Neubau über alten Grundmauern 1722 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Archivalische Forschungen



Waiblingen - Beinstein
Doppel-Wohnhaus - 1465 (d), zahlreiche jüngere Veränderungen
Bauhistorische Bestandsdokumentation von Untergeschoss und Erdgeschoss
3d-Baufaufnahme, Dendrochronologische Datierung



Walddorfhäslach
Doppel-Wohnhaus - 1465 (d)
Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller
3d-Baufaufnahme, Fotografische Dokumentation



Backnang
Wohn- und Geschäftshaus - 19. Jahrhundert
Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller eines Vorgängergebäudes
3d-Baufaufnahme, Fotografische Dokumentation




Tübingen
Historische Ortsanalyse zum Vorderen Österberg
im Vorfeld einer geplanten Erhaltungssatzung



Lauchheim
Ehemaliger Gasthof "Zum Bären" - 17. Jh. mit jüngeren Veränderungen
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Einordnungen der Scheune, der Keller und der Stadtmauerreste

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2019:



Kupferzell
Altes Pfarrhaus - 1696 (d)
Dendrochronologische Datierung



Hildrizhausen
Evangelische Pfarrkirche St. Nikomedes - 12. Jahrhundert
3d-Bauaufnahme zum Kirchturm (Mitarbeit)



Bad Mergentheim
Katholisches Münster St. Johannes - 13. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen, Dendrochronologische Untersuchung zur Empore



Sachsenheim - Rechentshofen
sog. Verwalterbau im ehem. Zisterzienserinnenkloster - 1866 (i) und 1882 (d, i)
Bauhistorische und restauratorische Untersuchungen
Gefügekundliche Forschung, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Winnenden - Hertmannsweiler - Degenhof
Ehemaliges Maiereigebäudes des württembergischen Schafhofs - 1557 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Lauffen am Neckar
Ehemalige Klosterkirche (heute Stadtmuseum) - 2. Hälfte 13. Jh., Neubau 1924 (a)
Gefügekundliche Untersuchung an der Außenwand




Igersheim - Harthausen
Winkelgehöft - 18. Jahrhundert, Keller 1790er Jahre (d)
Bestandsdokumentation zu drei Kellerräumen
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung



Lauffen am Neckar
Evangelische Regiswindiskirche - 1227 (i), Umbauten 1564-1567 (i)
3d-Bauaufnahme des Innenraums

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2019:



Waiblingen
Beinstener Torturm - 1491 (i), 1667 (a, d, i)
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Datierung, Gefügekundliche Untersuchungen



Sachsenheim - Rechentshofen
Konventbau des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters - 2. Hälfte 13. Jahrhundert
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche Forschung, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Lauchringen - Oberlauchringen
Eisenbahnüberführung Wutach - 1862 (i), Erneuerung der Stahlbrücke 1909 (a)
Bestandsdokumentation
Baugeschichte, Schadensbeschreibung, fotografische Dokumentation



Bad Boll
Wohnhaus mit Anbau - 1521 (d), Anbau 1688 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierung



Karlsruhe
Metallkonstruktion am Hirschgang im Botanischen Garten - 1860er Jahre
Vorarbeiten zur Metallrestaurierung
Restaurierungskonzept mit Beschichtungs- und Materialuntersuchungen



Metzingen
Wohnhaus - 1748 (d), Anbau 1808 (d)
Dendrochronologische Datierung




Metzingen
Wohnhaus - 1783 (d)
Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar - Oberesslingen
Ehemaliges Schulhaus - 18. Jahrhundert über älterem Gewölbekeller
Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller
3d-Bauaufnahme, Fotografische Dokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2019:



Nürtingen - Oberensingen
Wohnhaus - 1591 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Datierung, Archivalische Forschung, Bauphasenpläne



Marbach am Neckar
Ehemalige Stadtschreiberei - 1697 (d)
Bauhistorische Untersuchung und Bestandsdokumentation zu Gewölbekellern
3d-Baufaufnahme der Keller, Dendrochronologische Datierung, Befundkartierung



Esslingen am Neckar
Bebenhäuser Pflegehof und Nachbargebäude - 13. Jh., Erneuerungen im 16. Jh.
Archivalische Forschungen und dendrochronologische Untersuchung
Archivrecherche zur Bau- und Besitzgeschichte der Gebäude



Lauffen am Neckar
Schildmauer bzw. Schütte im Städtle - 13. Jahrhundert, Umbau 15. Jahrhundert
Befunddokumentation an der Stadtmauer



Lauffen am Neckar
Nördliche Klosterhofmauer - 15./16. Jahrhundert
Befunddokumentation an der Klosterhofmauer



Bönningheim
Stadtmauer - 13. Jahrhundert
Befunddokumentation an der Stadtmauer



Esslingen am Neckar
Denkmalpflegerischer Werteplan
Erfassung erhaltenswerter Objekte innerhalb der Esslinger Altstadt
Bauakten- und Archivalienauswertung und Beschreibung der Objekte



St. Johann - Gächingen
Wohn- und Handwerkerhaus - 1714 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2020:



Neckarwestheim
so genannter Jägerhof - Erneuerung 1764 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung



Stuttgart
Kammertheater - 1977-1983 (a) durch Architekturbüro James Stirling & Partner
Bestandsdokumentation zur Grindebene und Beleuchterbrücke
Gefügekundliche Untersuchung und fotografische Dokumentation



Bühlertann
so genanntes Schultheißenhaus - 1538 (d)
Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1442 (d), Erneuerung 1530 (d)
Bauhistorische Dokumentation einer Bohlenwand
Gefügekundliche Untersuchung, dendrochronologische Datierung



Heilbronn
Historische Kelleranlage unter nachkriegszeitlichem Kaufhaus
Bestandsdokumentation zu den Kellerräumen
3d-Bauaufnahme, Untersuchung zum Zusammenhang mit ehem. Klarissenkloster



Schwäbisch Hall
Wohnhaus - 1582 (d, i) mit Umbauten im 18./19. Jahrhundert
Bauhistorische Untersuchung zum Erdgeschoss und 1. Dachgeschoss
Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne




Eppingen
Wohnhaus - 1556 (d) über älterem Gewölbekeller
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, dendrochronologische Datierung



Hildrizhausen
Wohnstallhaus - 1503 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Fotografische Dokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2020:



Öhringen - Eckartsweiler
ehemalige Mühle - 18. Jahrhundert
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Fotografische Dokumentation



Waldenbuch
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Stadtsanierung



Tübingen
so genanntes Museum - 1822 durch Gottlob Georg Barth erbaut, 1914 erweitert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Bauaktenauswertung, Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Weinstadt - Schnait
ehemaliges Waschhaus am Unteren Schloss - 18. Jahrhundert
Bauhistorische Befunddokumentation
Bauaktenauswertung, Gefügekundliche Untersuchung



Schlaitdorf
Evangelische Pfarrkirche St. Wendel - 1514 (d) über Vorgängerbau
Dendrochronologische Datierung des Langhausdaches



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1598/99 (a, d, i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen zum Anbau, Dendrochronologische Datierung




Stuttgart - Botnang
ehemaliges evangelisches Pfarrhaus - 1557 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Backnang
Quartier Backnang West
Erhebung des Gebäudebestands
im Vorfeld einer geplanten Quartierneugestaltung im Rahmen der IBA 2027

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2020:



Enzkreis
Historische Terrassenweinberge
Bauhistorische Untersuchung von zwei Weinberglagen
Literaturrecherche, fotografische Dokumentation, Wertung



Esslingen am Neckar - Sirnau
Hofgut Sirnau
Bauhistorische Untersuchung zum Turmdach des Ecktürmchens - 1574 (d)
Dendrochronologische Untersuchung, fotografische Dokumentation



Eutingen im Gäu - Weitingen
Adler-Areal - Gasthaus 1604, 1732, 1820 (d) mit Brauhaus 1815 (d) und Scheune
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dendrochronologische Datierungen



Ludwigsburg - Eglosheim
Evangelische Pfarrkirche St. Katharina - 1440er Jahre
Bauhistorische Befunddokumentation am Natursteinmauerwerk von Chor und Turm
Dokumentation von Steinmetzzeichen und weiteren Befunden



Brackenheim
Schloss Brackenheim - 1556-1559 (a, d)
Befunddokumentation zur ehemaligen Stadtmauer bei Schloss Brackenheim
Gefügekundliche Untersuchung, Fotografische Dokumentation



Forchtenberg
Ehemaliges Badhaus - 1579 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung



Schlaitdorf
Evangelisches Pfarrhaus - 1565 (d), Anbau 1778 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Frickenhausen - Linsenhofen
Evangelische Kirche St. Georg - 15. Jahrhundert
Untersuchung des Kirchturms
3d-Bauaufnahme zum Kirchturm

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2020:



Baiersbronn - Friedrichstal
Ehemalige Gießerei der Schwäbischen Hüttenwerke - um 1810, Wiederaufbau 1923
Bauhistorische Untersuchung
Literatur- und Archivrecherche, Bauphasenpläne



Hessigheim
Ehemaliges Gasthaus Rose - 1804 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Lauffen am Neckar
Wohnhaus - 1621 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation nach Gebäudebrand
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung



Ostfildern - Kemnat
Doppelwohnhaus - 1507 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Fotografische Dokumentation

2021:



Ebersbach an der Fils
Wohnhaus - 1564 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
Dendrochronologische Datierung, Fotografische Dokumentation




Bönningheim
Stadtmauer - 13. Jahrhundert
Befunddokumentation zu Stadtmauerfragmenten im Bereich der Gerbergasse



Hemmingen - Hagmühle
Hagmühle - 18. Jahrhundert, Einrichtung der Mühle um 1929
Bestandsdokumentation der technischen Ausstattung
Erfassung der Mühlentechnik, Fotografische Dokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2021:



Vaihingen an der Enz
sog. Kaltes Loch - ehemals Kapelle des Herrenalber Pflerghofs - 1362 (d), 1570 (i)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Ufermauer des Roßneckarkanal am Schlachthaus-Areal - 19./20. Jahrhundert
Archivalische Forschungen zur Entstehungsgeschichte
Bauaktensichtung, Bildplan aus Drohnenbefliegung, Bauphasenplan



Neckarwestheim - Schloss Liebenstein
sog. Reiterhaus und Oberes Wasch- und Backhaus - 1584 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung



Weinstadt - Schnait
Evangelische Pfarrkirche St. Wendelin - um 1500, Kirchenschiff von 1748 (a)
Baubegleitende Befunddokumentation am Kirchenschiffdach



Stuttgart
Marktbrunnen - Brunnentrog von 1714 (i), Brunnenstock von Thouret 1804
Vorbereitungen zur Metallrestaurierung des Brunnens
Erstellung eines Leistungsverzeichnisses



Göppingen - Bezgenriet
Wohn-Scheunen-Haus - 1653 (d)
Dendrochronologische Datierung




Stuttgart - Kaltental
sog. Alte Meierei - 1619 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Bauphasenpläne, Bindungspläne, Raumbuch



Lauffen am Neckar
Wohnhaus mit Scheune - 18. Jahrhundert
3d-Bauaufnahme

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2021:



Lauffen am Neckar
Wohnhaus mit Scheune - 1548 (d), Scheune 1736 (a) und 1882 (a)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Schwaigern
Stadtmauerabschnitt mit Rundturm - 15./16. Jahrhundert
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme (Bildpläne), Befunddokumentation



Kirchheim am Neckar
so genanntes Staren- oder Neckartor - 1462 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Datierung, Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Bad Wimpfen
ehemaliger Chor der Spitalkirche St. Johannes - 15. Jahrhundert
Befunddokumentation zu diversen Innenwänden
Gefügekundliche Untersuchung



Weil der Stadt - Merklingen
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Steinheim an der Murr
Wohnhaus - 1661 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Fotodoku, Bauphasenpläne




Bad Wimpfen
ehem. Dominikanerkloster - 1286 (d), 1464 (d), Umbauten nach Brand 1907
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Datierung, Archivrecherche, Raumbuch, Bauphasenpläne



Ostfildern - Nellingen
Wohnstallhaus - 1592 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2021:



Weilheim an der Teck
Zwei spätmittelalterliche Wohnhäuser - 1467 (d) und 1600 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller
3d-Bauaufnahme des Kellers, dendrochronologische Datierungen



Neuffen
Stadtmauer - 13./14. Jahrhundert
Befunddokumentation zu einem Abschnitt einer Befestigungsmauer
3d-Bauaufnahme, Befundkartierung



Bönningheim
Stadtmauer - 13. Jahrhundert
Befunddokumentation zu Stadtmauerresten im Bereich der Schmalen Gasse



Aalen - Dewangen
Ehemaliges Gasthaus Adler - 15./16. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
3d-Bauaufnahme, Befund- und Schadensdokumentation



Esslingen am Neckar
Uferbefestigung im Bereich der Pulverwiesenbrücke
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Archivalische Forschungen zur Ufermauer und den Triebwerkskanälen



Nürtingen - Oberensingen
Wohnstallhaus - 1556 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung




Nürtingen - Oberensingen
Wohnhaus - 1485 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Schorndorf
Stadtquartiere Alter Friedhof und Schecken Urban - 1920er Jahre
Städtebauliche Analyse zur historischen Wertigkeit

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2021:



Heilbronn - Frankenbach
Evangelische Pfarrkirche St. Alban - 1589/90 (i)
Bauhistorische Befunddokumentation am Kirchturm
Dokumentation von Bauinschriften und weiteren Befunden



Vaihingen an der Enz
Schloss Kaltenstein - 13. Jahrhundert, 1560er, 1840er, 1930er Jahre Umbauten
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, archivalische Forschungen, Bauphasenpläne



Stuttgart
Turnhalle des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums - 1957 (a)
Bestandsdokumentation zum Dach und den Fassaden
Fotografische Dokumentation und Zusammenstellung von Planmaterial



Schwendi - Orsenhausen
Schloss Orsenhausen - um 1750 (a)
Prüfung der Sichtbeziehungen
Fotografische Dokumentation der Sichtachsen zum Schloss



Lauffen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1502 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Untersuchung



Bad Friedrichshall - Jagstfeld
ehemaliges Gasthaus Zum Schiff - 1657 (d) mit Anbauten 1788 (d) und 1907 (a)
Bauhistorische und restauratorische Untersuchungen
3d-Bauaufnahme zum Keller, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne




Nürtingen - Zizishausen
Wohnstallhaus - 1702 (d)
Bauarchäologische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme zum Keller, Dendrochronologische Altersbestimmung



Göppingen
Kelleranlage beim Freihofgymnasium - 1870/1880 (a, i)
Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Fotografische Dokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2021:



Langenbrettach - Langenbeutingen
Evangelische Pfarrkirche St. Martin - Kirchturm um 1235 (d), Dachtragwerk 1430 (d)
Bauhistorische Untersuchung des Kirchturms
Dendrochronologische Altersbestimmung



Lauffen am Neckar
Projekt "denk_ma_minimal"
Entwürfe zu drei Nutzungsvarianten für ein leerstehendes Kulturdenkmal
Sanierungsvarianten, Visualisierungen, Kostenschätzungen



Weinstadt - Beutelsbach
sog. Ritterhaus - Einhaus - 1685/1688 (i) und 1702/1703 (d, i)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme zum Keller, Dendrochronologische Altersbestimmung



Markgröningen - Unterriexingen
Evangelische Pfarrkirche - 1628 (d, i)
Dendrochronologische Datierung von Kirchenschiff und Kirchturm



Heddesheim
Ehemaliger Badischer Hof - Gasthof - 1775 (d), 1840 (d), Anbau 1865 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Altersbestimmung



Baden-Baden
Villa Hardenberg - 1958-1960 (a) durch Architekt Egon Eiermann
Voruntersuchungen zur Metallrestaurierung der Rankhilfen (Mitarbeit)
Schadensuntersuchung und Schadenskartierung




Besigheim
Schochenturm - 13. Jahrhundert
Baubegleitende Befunddokumentation beim Ausräumen der Mauerkrone



Lauchheim
Deutschordensschloss Kapfenburg - im Kern 13. Jh., Ausbauphasen 16. und 18. Jh.
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne, Raumbücher

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2022:



Geislingen an der Steige
so genannter Alter Zoll - 1495-1497 über älteren Kellern erbaut
Baubegleitende bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchungen, Bauphasenpläne



Osterburken - Bofsheim
Altes Schulhaus - 1878 (i)
Baufaufnahme und Deformationsanalyse
3d-Baufaufnahme der Außenfassaden, Deformationsanalyse zur Giebelwand



Esslingen am Neckar
Württembergische Landesbühne - 1980-1982 durch Architekten Linder+Sommer
Baufaufnahme zum großen Saal, der Bühnentechnik und dem Foyer
3d-Baufaufnahme



Kirchheim am Neckar
Friedhofsmauer - 1564 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung zu einem Abschnitt der Friedhofsmauer
Gefügekundliche Untersuchung



Ludwigsburg - Neckarweiningen
Wohn- und Geschäftshaus - 1528 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller
3d-Baufaufnahme zum Gewölbekeller, Dendrochronologische Datierung



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1358 (d), Anbau 1864 (a, d) und 1878 (a, d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung zum nördlichen Anbau
Dendrochronologische Datierung des Anbaus




Hüttlingen - Niederalfingen
Burg Niederalfingen - Neubau um 1575 unter der Augsburger Familie Fugger
Gefügekundliche Untersuchungen im Erdgeschoss



Kirchheim unter Teck
Festungsmauer am Marstallgarten - Mitte 16. Jh., Veränderungen um 1795 (a)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche Untersuchungen, Bauphasenkartierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2022:



Oberderdingen
Amthofmauer - 15. Jh.
Bauhistorische Bestandsdokumentation zu Abschnitt 1.1
Erstellung von Bildplänen mit Drohnenbefliegung, Gefügekundliche Untersuchung



Widdern
Ehemaliges Gasthaus Krone - 1667 (d) mit mehreren Erweiterungen
Bauhistorische Untersuchung und Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Altersbestimmung, Bauphasenpläne



Kirchheim unter Teck
Historischer Kanal im Bereich des ehemaligen Stadtgrabens - frühes 19. Jh.
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Befunddokumentation



Steinheim am Albuch
Quergeteiltes Einhaus - 1804 (d)
Dendrochronologische Untersuchung



Kirchheim unter Teck
Stadtpfarrkirche St. Martin - 15. Jahrhundert
Gefügekundliche Untersuchungen im Bereich der Sakristei



Leinfelden-Echterdingen
Stallanbau einer ehemaligen Hofanlage - um 1800 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Untersuchung, Fotografische Dokumentation



Bad Mergentheim
Kiliansbrunnen am Gänsmarkt - 1889 (a)
Bauhistorische Erkundungen zum historischen Brunnenstandort
sfm-Bildpläne, Archivalische Forschungen



Schwäbisch Gmünd
Waldstetter Brücke - um 1800, Verbreiterung 1883 (a)
Bauhistorische Begutachtung
Einschätzung des Baulters, Bauphasenplan

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2022:



Weinstadt - Strümpfelbach
ehemaliges Gasthaus zum Hirsch - 1629 (i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung



Ludwigsburg - Neckarweihingen
Wohn- und Geschäftshaus des sog. Birklenhofs - 1618 (d, i)
Dendrochronologische Altersbestimmung



Ludwigsburg - Neckarweihingen
Wohnhaus des ehem. Wittumshofs - 1562 (d) und 1593 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Altersbestimmung, Begutachtung der Kelleranlagen



Tengen - Blumenfeld
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Igersheim
Scheunengebäude - 17./18. Jh.
Prüfung auf mögliche Reste der ehemaligen Stadtmauer



Calw - Hirsau
Aureliuskirche - 11. Jh., Dachtragwerk 1585 (d) erneuert
Bauhistorische Bestandsdokumentation zum Dachtragwerk
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Holzschadensuntersuchung



Pforzheim - Dillweißenstein
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Ludwigsburg - Poppenweiler
Doppelwohnhaus - 1532 (d), westliche Erweiterung 1720 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2022:



Leonberg
Wohn- und Geschäftshaus - 1515 (d) mit Erweiterungen von 1580 (d) und 1891 (a)
Bauhistorische und restauratorische Untersuchungen
3d-Baufaufnahme, Dendrochronologische Datierung



Ostfildern - Kemnat
Doppelwohnhaus - 16. Jahrhundert
Baufaufnahme
3d-Baufaufnahme



Schrozberg - Bartenstein
Wohnhaus - 1767 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Baufaufnahme, Dendrochronologische Datierung



Stuttgart
Treppenhäuser des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums - 1957 (a)
Bestandsdokumentation zu den Treppengeländern
Fotografische Dokumentation und Zusammenstellung von Planmaterial



Neckarwestheim - Schloss Liebenstein
Bergfried - 1238 (d), Dachtragwerk 1725 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Bildpläne, Archivrecherche, dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Neckarwestheim - Schloss Liebenstein
sog. Gotisches Steinhaus - 14. Jahrhundert, Umbau 1584 (d), Dachtragwerk 18. Jh.
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Datierung, Fotodokumentation, Bauphasenpläne



Weinheim
ehemaliges Gasthaus "Goldener Bock" - 1577-1582 (d, i), Erweiterung 1705 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche Analyse, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Gechingen
Wohnhaus - um 1558 (d), Erneuerung Dachtragwerk 1750 (d), Umbau 1802 (i)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2022:



Pfedelbach - Untersteinbach
Wohnhaus - 1491 (d)
Dendrochronologische Datierung



Beuren
Firstständergebäude - 1466 (d)
Dendrochronologische Datierung



Lauffen am Neckar
Wohnhaus - 1687 (d), Anbau um 1801 (d)
Dendrochronologische Datierung



Lauffen am Neckar
ehemaliges Gasthaus "Goldenes Lamm" - 1603 (d), Hinterhaus 1683 (d, i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung

2023:



Michelfeld - Forst
Wohnhaus - 1826 (d, i)
Bauhistorische Untersuchung und Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Fotografische Dokumentation




Blaubeuren
Wohn- und Geschäftshaus - 17. Jahrhundert
Bauarchäologische Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller
3d-Bauaufnahme



Herrenberg
sog. Müller'sche Apotheke - 1607 (d), 1817 (d) und 1880 (a, d)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2023:



Steinheim an der Murr
Zwei Wohnstallhäuser - 1661 (d) und 1720 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchungen
Gefügekundliche Untersuchungen, Dendrochronologische Datierungen



Bad Rappenau - Heinsheim
Doppelwohnhaus - 1610 (i)
Bauhistorische und restauratorische Bestandsdokumentation
Baaufnahme, restauratorische Befunduntersuchung, Raumbuch



Heilbronn - Neckargartach
Wohnhaus - 1677 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Baaufnahme, Fotografische Dokumentation, Dendrochronologische Datierung



Waiblingen
Wohn- und Geschäftshaus - Mitte 17. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Baaufnahme zur Außenvitrine, Archivalische Forschungen zur Hausgeschichte



Neckarwestheim - Schloss Liebenstein
Innere Burgmauer - 14. Jahrhundert
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Baaufnahme, Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1367 (d)
Baaufnahme zum Fachwerk-Ostgiebel
3d-Baaufnahme, Rekonstruktion zum ursprünglichen Fachwerkgefüge



Esslingen am Neckar
Geiselbachkanal unter dem Marktplatz - 13.-19. Jahrhundert
Bauhistorische Untersuchung
Erstellung von Bildplänen, Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenkartierung



Oberderdingen
Amthofmauer - 15. Jh.
Bauhistorische Bestandsdokumentation zu Abschnitt 3
Erstellung von Bildplänen mit Drohnenbefliegung, Gefügekundliche Untersuchung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2023:



Mosbach
Streichwehr der ehemaligen Zieglersmühle - 19. Jahrhundert
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme mit Drohnenbefliegung, Archivalische Forschungen



Schwaigern
Stadtmauerabschnitt mit Rundturm - 15./16. Jahrhundert
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme (Bildpläne), Befunddokumentation



Besigheim
Wohnstallhaus - 1613 (i)
Bauaufnahme



Mundelsheim
Alte Kürferei - 1756 (a)
3d-Bauaufnahme



Stuttgart
Altes Schloss - Schlosskirche - 1560er Jahre (a, i), Neogotisierung 1865 (a)
Bauhistorische Untersuchung zum Emporengeschoss
Archivalische Forschungen, gefügekundliche Untersuchungen



Kirchartd
Wohnhaus - 1598 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchungen, Bauphasenpläne




Stuttgart
Calwer Passage - 1975 (a)
Metallrestauratorische Voruntersuchungen zu den Ladenfassaden (Bearbeitung 2019)
Schadenskartierung und Bindemittelanalyse



Esslingen am Neckar
Augustinerkloster - 13. Jahrhundert
Baubegleitende Bestandsdokumentation von Resten einer ehemaligen Klostermauer
Bauaufnahme zur Mauer

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2023:



Markgröningen
Doppelwohnhaus - 1516 (d) und 1542 (i)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Grubingen
Rathaus - 1816 (d), Aufstockung 1936 (a)
Dendrochronologische Datierung



Kernen - Stetten
Genossenschaftskelter - 1931 (i)
3d-Bauaufnahme und SfM-Modell zu einem Teil der Kelter



Vaihingen an der Enz - Horrheim
so genanntes Bärentürmle - 1506 (d) über älteren Grundmauern
Bauhistorische Befunddokumentation
3d-Bauaufnahme zur Fassade, Dendrochronologische Altersbestimmung



Haiterbach - Unterschwandorf
Schlossscheune beim Kechler'schen Schloss - 1749 (d)
Dendrochronologische Datierung



Bad Rappenau
Wasserschloss - 1601 (a, i) über Vorgängerbau neu erbaut
Bauhistorische Untersuchung
Archivalische Forschungen, Bauphasenpläne, Denkmalpflegerische Bindungspläne



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1602 (d) über älterem Keller, 1735 (d) neue Dachkonstruktion
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme zum Keller, Archivalische und dendrochronologische Forschungen



Besigheim - Ottmarsheim
ehemaliges Gasthaus Adler - 1617 (d), Umbau 1855 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
Bauaufnahme, Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2023:



Künzelsau - Kemmeten
Wohnstallhaus - 1712 (d) mit Erweiterung 1804 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Baufaufnahme, dendrochronologische Untersuchung



Leutenbach
ehemaliges Gasthaus - 1720 (d) mit Erweiterung 1738 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
Baufaufnahme, dendrochronologische Datierung, fotografische Dokumentation



Sindelfingen
Doppelhaushälfte - um 1920 (a) durch Paul Schmitthenner
Baufaufnahme



Unterensingen
Wohnstallhaus - 1600 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, dendrochronologische Datierung



Dischingen
Rathaus - 1560 (d), Erneuerung des Westgiebels 1684 (d), Barockisierung 1792 (i)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
Archivalische und dendrochronologische Untersuchungen, Bauphasenpläne



Mainhardt
ehemaliger Gasthof Stern - 1770/1771 (i, d), nordöstlicher Anbau 1832 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchungen



Owen
Quergeteiltes Einhaus - 19. Jahrhundert
Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller eines Vorgängergebäudes
3d-Baufaufnahme, fotografische Dokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2024:



Esslingen am Neckar
Wohnhaus - 1472 (d)
Holzschadensgutachten nach Wasserschaden
Gefügekundliche Untersuchungen



Waldenburg
Sechs Häuser auf der Schanz - 15.-18. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Neckarwestheim - Schloss Liebenstein
Äußere Burgmauer - 13. Jahrhundert
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Gefügekundliche Untersuchung, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Ebershaldenfriedhof - ab 1843 (a)
Bauhistorische Untersuchung zu den Treppenanlagen
Gefügekundliche Begutachtung, Archivalische Forschungen



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1536 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation zum Dachtragwerk
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Altersbestimmung



Pfullingen
Quergeteiltes Einhaus - 1683 (d), Giebelerneuerung 1751 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation zum Gewölbekeller
3d-Bauaufnahme, Dendrochronologische Altersbestimmung




Leonberg - Eltingen
Wohnstallhaus - 1717 (d)
Dendrochronologische Datierung



Notzingen
Quergeteiltes Einhaus - 1782 (d)
Dendrochronologische Datierung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2024:



Ludwigsburg
Ehemaliges Spezialat und Dekanat - 1719 (d)/1720 (a)
Bauhistorische Untersuchung zu den Außenfassaden
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchungen, Bauphasenpläne



Gerabronn - Amlishagen
Wohnhaus - 1574 (d)
Bestandsdokumentation und Schadensuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Schadenskartierung, Zustandsbericht



Esslingen am Neckar - Berkheim
Evangelische Kirche St. Michael - 1180er Jahre (a, d), Turm 1471 (d), Chor 1508 (a, d)
Bauhistorische Dokumentation und Schadensuntersuchung zum Dachtragwerk
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchungen



Deizisau
Quergeteiltes Einhaus - 1705 (i)
Bauaufnahme
3d-Bauaufnahme, gefügekundliche Untersuchung



Brackenheim
Gebäudekomplex aus vier Gebäuden - 1444 (d), 1472 (d), 1514 (d), 1610 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Gefügekundliche und dendrochronologische Untersuchung, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Kelleranlage unter dem Marktplatz - 13. Jahrhundert, Veränderungen 1692 (i)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, Befunddokumentation, Bauphasenplan




Leonberg
Kirchturm der Evangelischen Stadtpfarrkirche - 1355 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Untersuchungen zum verwendeten Naturstein, dendrochronologische Datierung



Schwäbisch Gmünd
Heilig-Kreuz-Münster - Nördlicher Treppenturm - 1. Viertel 16. Jahrhundert
Baubegleitende Bestandsdokumentation zu den Treppenstufen
Gefügekundliche Untersuchung, Fotografische Dokumentation

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2024:



Esslingen am Neckar
Wohn- und Werkstattgebäude - 2. Hälfte 19. Jahrhundert
Bauhistorische Dokumentation zur Sockelmauer im Bereich der Stadtmauer
3d-Bauaufnahme, gefügekundliche Untersuchung



Villingen-Schwenningen
Wohnhaus und Scheune - 1415 (d), Dachtragwerk 1675 (d), Scheune 1862 (d, i)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Stuttgart - Bad Cannstatt
Wohn- und Geschäftshaus - 16./17. Jahrhundert
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchungen im 2. Obergeschoss



Esslingen am Neckar
Wohn- und Geschäftshaus - 1537 (d)
Bauhistorische und restauratorische Bestandsdokumentation
Gefügekundliche und restauratorische Untersuchungen, Bauphasenpläne



Schwäbisch Gmünd
Wohn- und Geschäftshaus - 1342 (d)
Bauhistorische Untersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Waiblingen
ehemaliges Gerberhaus - 1475 (d), 1508 (d), Dacherneuerung 1799 (d)
Bauhistorische und restauratorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, bauhistorische Untersuchungen, Bauphasenpläne




Ohmden
Einhaus - 1679 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung



Metzingen
Wohnhaus - 1427 (d) und Scheune - 1868 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2024:



Waldshut - Tiengen
Solarkataster nach dem Denkmalschutzgesetz
Erstellung von Textteilen und Kartierungen zu Solarkatastern
für die Stadtteile Waldshut und Tiengen



Schwäbisch Gmünd
Wohn- und Geschäftshaus - 1499 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung

2025:



Weikersheim - Schäftersheim
Wohnhaus und Scheune - 1780 (i), 1809 (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Dendrochronologische Datierung, Bauphasenpläne



Frankenhardt - Honhardt
Gestelztes Einhaus - 1804 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Fotografische Dokumentation, Dendrochronologische Datierung



Metzingen
Doppelwohnhaus - 1680 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung



Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus - 1308 (d)
Dendrochronologische Altersbestimmung



Schwäbisch Gmünd
Wohnhaus - 1434 (d), Umbauten 1804 (i)
Dendrochronologische Altersbestimmung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2025:



Oberderdingen
Amthofmauer - 15. Jh.
Bauhistorische Bestandsdokumentation zu Abschnitt 4
Erstellung von Bildplänen mit Drohnenbefliegung, Gefügekundliche Untersuchung



Bad Urach
ehemaliges Hotel Krone - 1626 (d) samt Anbauten und Rückgebäude - um 1450 (d)
Bauhistorische Bestandsdokumentation
3d-Bauaufnahme, Fotografische Dokumentation, Dendrochronologische Datierung



Schorndorf
ehemalige Meierei des Heilig-Geist-Spitals - 1685 (d), Umbauten 1834 (d)
Bauhistorische Befunddokumentation
Befundkartierung, Dendrochronologische Datierung



Beuren
Firständergebäude - 1466 (d) und benachbarter Gewölbekeller
Bauhistorische Abbruchdokumentation
3d-Bauaufnahme, Gefügekundliche Untersuchung, Fotografische Dokumentation



Stuttgart - Vaihingen
Historische Ortsanalyse "Kelterberg"
im Rahmen der Ortssanierung



Stuttgart - Vaihingen
Doppelwohnhaus - 16./17. Jahrhundert
Bauhistorische und gefügekundliche Einschätzung des Gebäudes




Stuttgart
Mehrfamilienwohnhaus - 1881 (a)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dokumentation von Sparrenfeldern



Stuttgart
Wohn- und Geschäftshaus - 1899 (a, i)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
Gefügekundliche Untersuchung, Dokumentation eines Kreuzgratgewölbes

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Bauforschung und Denkmalschutz

2025:



Lichtenwald - Hegenlohe
Evangelische Heilig-Kreuz-Kirche - 12/13. Jh., Umbau 1436 (d), Dachwerk 1710 (d)
Bauarchäologische Begleitung
Befunddokumentation, Dendrochronologische Datierung



Bad Mergentheim
so genanntes Bürgerhaus - 1434 (d), Barockisierung 1791 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, dendrochronologische Altersbestimmung, Bauphasenpläne



Schwäbisch Gmünd
Rechteckscharta an der Stadtmauer beim Faulturm - 13./14. Jahrhundert
Bauhistorische Dokumentation
Gefügekundliche Untersuchung, schematisches Aufmaß, Fotodokumentation



Kandern
Historische Ortsanalyse
im Rahmen der Ortssanierung



Kernen-Stetten
so genanntes Gärtnerhaus des Schlosses Stetten - 1688 (d)
Bauhistorische Untersuchung
3d-Bauaufnahme, dendrochronologische Altersbestimmung, Bauphasenpläne



Esslingen am Neckar
Sporthalle der Schule Innenstadt - 1912-1914 (a)
Bauhistorische Bestandserfassung zum Drahtputzgewölbe
3d-Bauaufnahme, gefügekundliche Untersuchung




Altensteig
Stahlfachwerkbrücke über die Nagold - Spätes 19. Jahrhundert
Bestandsdokumentation und Schadensuntersuchung
3d-Bauaufnahme, Schadenskartierung



Kernen-Stetten
Glockenstühle der evangelischen Pfarrkirche - 1476 (d) und 1490er Jahre (d)
Bauhistorische Kurzuntersuchung
3d-Bauaufnahme, dendrochronologische Altersbestimmung

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste


Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)




Die Familie Meroth und ihre Beziehung zum Kemptener Patriziat
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 22/8, 1999




Margarethe, die uneheliche Tochter von Graf Ulrich V. von Württemberg
und Ehefrau von Johann Königsbach d.Ä.
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 22/10, 2000



Die Bürgerschaft der Stadt Lauffen am Neckar vor 1558
Herausgegeben vom Verein für Familien- und Wappenkunde
in Württemberg und Baden e.V.
Stuttgart, 2002



Landschaftsrahmenplan Region Heilbronn-Franken (Mitarbeit)
Regional bedeutsame Kulturdenkmale
Herausgegeben vom Regionalverband Heilbronn-Franken und
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg
Heilbronn, 2003




Landschaftsrahmenplan Region Ostwürttemberg (Mitarbeit)
Regional bedeutsame Kulturdenkmale
Herausgegeben vom Regionalverband Ostwürttemberg und
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg
Schwäbisch Gmünd, 2003



Der Brandversicherungskataster der Stadt Esslingen von 1804
in: Esslinger Studien, Zeitschrift 44
Herausgegeben vom Stadtarchiv Esslingen am Neckar
Esslingen, 2005

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz




Detaillierte Referenzliste

Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)



"Von Ainer Erbern Frawen mit Namen Margarethe Klefferin"
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 24/10, 2006



Denkmaltopographie Baden-Württemberg (Mitarbeit)
Stadtkreis Heilbronn
Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg
Esslingen am Neckar, 2007



Der Michaelsberg bei Gundelsheim (Mitarbeit)
Herausgegeben von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg
Naturschutz - Spectrum, Gebiete 28, 2007



Die Bau- und Nutzungsgeschichte des Wormser Hofes in Bad Wimpfen
in: Südwestdeutsche Beiträge zur historischen Bauforschung
Band 7/2007




"Droben bringt man sie zu Grabe, die sich freuten in dem Thal"
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 1/2008



Archäologie und Bauforschung
Text und Abbildungen für einen Flyer der Stadt Esslingen
Esslingen am Neckar, 2008

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)



Die Försterfamilie Binder in Neckarwestheim und deren Wurzeln im Schönbuch
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 26, 2008



Sterberegister Lauffen am Neckar von 1583-1608
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 26, 2008




Von der Nutzungsgeschichte der Schussenbrücke bei Ravensburg-Oberzell
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 4/2008



Die 162 Jahre alte Eisenbrücke über die Schussen bei Ravensburg
in: industrie-kultur
Zeitschrift der Industriemuseen Rheinland und Westfalen-Lippe 3/2009



Über die Zukunft des größten Kulturdenkmals Baden-Württembergs
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 4/2009



Denkmaltopographie Baden-Württemberg (Mitarbeit)
Stadt Esslingen am Neckar
Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg
Esslingen am Neckar, 2009

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)



Historischer Fachwerkbau
Text und Zeichnungen für einen Flyer des Landesamts für Denkmalpflege
Esslingen am Neckar, 2009



Landschaftsrahmenplan Region Stuttgart
Regional bedeutsame Kulturdenkmale
Herausgegeben vom Verband Region Stuttgart und
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg
Stuttgart, 2009



Die Reithalle bei Schloss Taxis in Dischingen-Trugenhofen
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 3/2010



Warhaftige und Erschröckliche Geschichte
in: Zeitschrift des Zabergäuvereins
Heft 3, Jahrgang 2010



Die Familie Müller in Lauffen am Neckar
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 28, 2010




Eines der ältesten Gebäudeensembles in der Rinderbacher Vorstadt
von Schwäbisch Gmünd
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 1/2011

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)




Die Vorfahren des Johann Christoph Herdegen
Württembergischer Finanzminister (1832-1844 und 1849-1850)
Herausgegeben vom Verein für Familien- und Wappenkunde
in Württemberg und Baden e.V.
Stuttgart, 2011



Korrosionsschutz an historischen Bauwerken aus Eisen und Stahl
Text und Fotos für einen Flyer des Landesamts für Denkmalpflege
Esslingen am Neckar, 2011



Die "erschreckliche Geschichte" vom Mörder Conrad Hermann in Lauffen, 1590
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 29, 2011



Erfassen - Erkennen - Erhalten, 25 Jahre Historische Ortsanalyse
Arbeitsheft 26 des Regierungspräsidiums Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege
Esslingen am Neckar, 2012




Bürgeraufnahmen in den Esslinger Missivenbüchern von 1451 - 1482
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 30, 2012



Kohlekraft - Der Überladekran beim ehemaligen Dampfkraftwerk Marbach
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 4/2013

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz




Detaillierte Referenzliste

Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)



Die historische Feilenschleiferei Burr in Königsbronn
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 1/2014



Jubiläumssäule ohne Concordia
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 3/2014



Erlebniskoffer historische Dorfkern
Unterrichtsmodul für Sekundarstufe I
Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
Esslingen am Neckar, 2014



Erlebniskoffer historische Ortskerne
Unterrichtsmodul für die Grundschule
Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
Esslingen am Neckar, 2014




Mehr als nur Eisen - Die Epitaphien der Hüttenmeister und Äbte des Klosters Königsbronn
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 4/2015



Die Familie Schütz in Lauffen am Neckar
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 33, 2015

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)



Mit Laserscanner und Dendroboller Mörikes "Kugelbahn" auf der Spur
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 2/2016



Historische Stadtkerne - Gesamtanlagen in Baden-Württemberg (Mitarbeit)
Arbeitsheft 22 - Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege
Stuttgart 2016



Das alte E-Werk in Mössingen
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 4/2016



Eine Stadtbefestigung im Dorf
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 4/2016




Restaurierung des "Öchsles"
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 3/2017



Unscheinbar, klein und wertvoll - Die spätmittelalterlichen Häuser in der Esslinger Ehnisgasse
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 4/2017

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)



Der Salemer Pfleghof in Esslingen
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 1/2018



Eine gewichtige Angelegenheit - die Gemeindewaage in Lichtenstein-Holzelfingen
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 2/2018



Die Anfänge der Familie Süßkind in Esslingen am Neckar
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 36, 2018



Die geschichtliche Entwicklung des Schloßplatzes in Stuttgart und seine Möblierung
in: "... schlicht und doch harmonisch und schön ..."
Landesamt für Denkmalpflege - Arbeitsheft 35 / 2020



Voruntersuchungen und Erarbeitung eines Restaurierungskonzeptes
in: "... schlicht und doch harmonisch und schön ..."
Landesamt für Denkmalpflege - Arbeitsheft 35 / 2020



Das älteste Gebäude Wertheims
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 3/2020

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)



Zwischen Schloss und Riegel - Bauarchäologie rund um Schloss Brackenheim
in: Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg
2022



Bauforschung untertage
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg
Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 1/2024




Von Stuttgart über Freudenstadt und Öhringen ins Bottwartal
Die Familie Schwab im 16./17. Jahrhundert
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 42, 2024



Die Familie Rösch in Kirchheim am Neckar
in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde
Band 42, 2024



Das Dachtragwerk der Aureliuskirche in Hirsau
in: Einst & Heute - Historisches Jahrbuch für den Landkreis Calw
Ausgabe 2024/25



Das Dachtragwerk der Aureliuskirche in Hirsau
in: Hirsau - St. Aurelis - St. Peter und Paul - Klostergeschichte und -kultur
Sonderdruck 2024/25

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste


Veröffentlichungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)



Drei Firstständerbauten des 15. Jahrhunderts im Großraum Stuttgart
in: Südwestdeutsche Beiträge zur historischen Bauforschung
Band 11/2025

...

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Vorträge und Führungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)

Führung durch den Wormser Hof in Bad Wimpfen
Tag des offenen Denkmals
2002

Eberbach, Menold, Rembold & Co.
Vortrag zur Genealogie Lauffener Familien
2003

Vortrag zur Baugeschichte des Wormser Hofes in Bad Wimpfen
Deutsche Burgenvereinigung
2003

Vorstellung der Arbeitsweise der Dendrochronologie
Neujahrsempfang der Stadt Lauffen am Neckar
2007

Führung durch die Konventräume des Chorherrenstifts in Bad Wimpfen im Tal
Tag des offenen Denkmals
2007

Führung durch den Wormser Hof in Bad Wimpfen
Buchpräsentation
2008

Führung auf die Esslinger Burg
Deutsche Burgenvereinigung
2008

Führungen zum Thema "Die Esslinger Stadtbefestigung"
Tag des offenen Denkmals
2008

Vortrag zur Esslinger Stadtbefestigung "Von dicken Mauern und dunklen Kellern"
Landesamt für Denkmalpflege
2008

Führungen durch die Ausstellung "Dendrochronologie - Kalender im Holz"
Eröffnung im Museum der Stadt Lauffen am Neckar
2008

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Vorträge und Führungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)

Führungen durch den Klosterweinberg in Maulbronn
UNESCO - Welterbetag
2009

Vortrag zur Esslinger Stadtbefestigung
Geschichts- und Altertumsverein sowie Burgverein Esslingen
2009

Führungen an Schleuse und Stauwehr Heilbronn-Horkheim
Tag des offenen Denkmals
2009

Vortrag zur Baugeschichte der Waldenbacher Zehntscheune
Förderverein Zehntscheune Waldenbuch
2010

Führungen durch Gebäude in der Rinderbacher Gasse in Schwäbisch Gmünd
Tag des offenen Denkmals
2010

Vortrag zum denkmalpflegerischen Werteplan für die Stadt Riedlingen
Nacht des offenen Denkmals
2011

Vortrag zur "Sicht der Fachgutachter"
Fachkolloquium 25 Jahre Historische Ortsanalyse
2011

Führung durch die Stadt Esslingen am Neckar
Jahresausflug des Vereins für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden e.V.
2012

Gut bedacht - Führungen zu den Esslinger Stadttoren
Tag des offenen Denkmals
2012

Führungen durch das historische Rathaus von Hessigheim
Jubiläum zu 25 Jahre Rathaussanierung
2012

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Vorträge und Führungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)

Führungen zu Industriedenkmalen in Königsbronn
Tag des offenen Denkmals
2013

Vorträge zum Überladekran in Marbach und zur Jubiläumssäule in Stuttgart
Arbeitsgespräche "Metallrestaurierung in der Bau- und Kunstdenkmalpflege"
2013

Führung durch die Stadt Esslingen am Neckar
Rundgang im Rahmen der Volontärstagung des Museumsverbandes Baden-Württemberg e.V.
2014

Vortrag zur Geschichte der historischen Kegelbahn in Tübingen
Nacht des offenen Denkmals
2014

Vortrag zur Stadtmauer von Esslingen
Tagung zum Thema "Tore, Türme, Mauern" der Regionalgruppe des AHF in Villingen
2015

Führung zu Fachwerkbauten des 13. und 14. Jahrhunderts in Esslingen
Tagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger - Arbeitsgruppe Historische Bauforschung
2015


Vortrag und Führung zum Observatorium bei Schloss Hohentübingen in Tübingen
Tag des offenen Denkmals
2016

Führung zur Esslinger Stadtbefestigung
Tagung des Marburger Arbeitskreises für Burgenforschung
2016

Führung zum Großbottwarer Tor in Mundelsheim
Jahresausflug des Vereins für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden e.V.
2017

Führung zur Esslinger Stadtbefestigung
Geschichts- und Altertumsverein Esslingen
2017

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Vorträge und Führungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)

Vortrag zur historischen Bauforschung in Hessigheim
Gemeinde Hessigheim
2017

Vortrag zum Gasthaus Ochsen in Neuenstein-Grünbühl
Tagung zum Thema "Historische Gasthäuser" der Regionalgruppe des AHF in Tübingen
2017

Führungen zu Gebäuden in der Ehnigasse in Esslingen
Tag des offenen Denkmals
2017

Führungen durch den Alten Zoll in Geislingen an der Steige
Tag des offenen Denkmals
2018

Vortrag zum Geiselbachgewölbe in Esslingen
Vortragsabend des Geschichts- und Altertumsvereins Esslingen
2019

Vortrag zur Alten Münze in Wertheim
Tagung der Regionalgruppe des AHF in Kempten
2019

Seminar "Einführung in die Häuserforschung - Archivalische Hausforschung"
Online-Seminar beim Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein
2021

Online-Vortrag zur Alten Meierei in Stuttgart-Kaltental
Projektgruppe Sanierung Stuttgart 31 - Kaltental
2021

Führungen zu den bauzeitlichen Fassaden des Wohnhauses von Albert Benz in Esslingen
Tag des offenen Denkmals
2021

Führungen durch das Gebäude Apothekergasse 2 in Esslingen
Nacht und Tag des offenen Denkmals
2022

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Vorträge und Führungen (zu Genealogie, Denkmalpflege und Bauforschung)

Vortrag zu neuen bauhistorischen Erkenntnissen zu Pfarrhaus und Pfarrkirche in Schlaitdorf
Evangelische Kirchengemeinde Schlaitdorf
2022

Vortrag zur historischen Bauforschung an Esslinger Beispielen
Lionsclub Esslingen
2023

Vortrag zum Dachtragwerk der Aureliuskirche in Hirsau
Freunde Kloster Hirsau e.V.
2023

Vortrag über drei Firstständerbauten des 15. Jahrhunderts im Großraum Stuttgart
Tagung der Regionalgruppe Baden-Württemberg des Arbeitskreis für Hausforschung in Beuren
2023

Führungen und Vortrag zum Projekt denkmal_minimal in Lauffen am Neckar
Ortsgespräch des Landesamts für Denkmalpflege und Sanierungsdialog der Stadt Lauffen a.N.
2024

Führungen durch die mittelalterliche Synagoge in Schwäbisch Gmünd
Nacht des offenen Denkmals
2024

Vortrag "Vom Geiselbach zum Marktplatz - Die lange Geschichte eines jungen Platzes"
Altstadtviertele Esslingen
2024

Führungen am Gerberhaus in Waiblingen
Tag des offenen Denkmals
2025

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Mitgliedschaft in Vereinen und Arbeitsgruppen

Verein für Familienkunde in Baden-Württemberg
Sitz: Stuttgart
Mitglied seit 1995
Schriftleitung-Redaktionsteam und Beisitzer des Vorstands seit 2007

Heimatverein Gesellschaft Alt-Lauffen
Sitz: Lauffen am Neckar
Mitglied seit 1998
Beisitzer des Ausschusses 2000-2003

Zabergäuverein
Sitz: Güglingen
Mitglied seit 1999

Historischer Verein für Württembergisch Franken
Sitz: Schwäbisch Hall
Mitglied seit 2000

Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein
Sitz: Stuttgart
Mitglied seit 2001


Arbeitskreis für Bauforschung - Sektion Baden-Württemberg
Mitglied seit 2002
Mitglied des Redaktionsteams seit 2022

Arbeitskreis für Hausforschung
Sitz: Esslingen am Neckar
Mitglied seit 2006

Kreis der Freunde und Förderer der Denkmalstiftung Baden-Württemberg
Sitz: Stuttgart
Mitglied seit 2006

Deutsche Burgenvereinigung
Sitz: Braubach
Mitglied seit 2007

Büro für Bauforschung und Denkmalschutz



Detaillierte Referenzliste

Mitgliedschaft in Vereinen und Arbeitsgruppen

Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern

Sitz: Esslingen am Neckar

Mitglied seit 2008

Geschichts- und Altertumsverein Esslingen am Neckar

Sitz: Esslingen am Neckar

Mitglied seit 2009

Organisations- und Moderationsteam vom "Esslinger Altstadtviertele" seit 2021

Bürgerausschuss Innenstadt

Sitz: Esslingen am Neckar

Mitglied seit 2023

Fördermitglied bei Greenpeace

Mitglied beim Bund der Steuerzahler

Mitglied bei Teckwerke Bürgerenergie-Genossenschaft